



ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ NORWICH
HIGH VISIBILITY CLOTHING NORWICH

WWW.CXS.CZ



BG - БГ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - 1
CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE - 3
DE - INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER - 5
EL - ΠΛΗΡΟΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ - 7
EN - INFORMATION FOR USERS - 9
ET - TEAVE KASUTAJALE - 11
FI - KÄYTTÄJÄTIEDOT - 13
HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE - 15
HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - 17
LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI - 19
LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM - 21
NL - GEBRUIKERSINFORMATIE - 23
PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW - 25
RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI - 27
RU - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - 29
SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA - 31
SK - INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV - 33
FR - INFORMATIONS POUR UTILISATEURS - 35
SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE - 37

Яке: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(стар код: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
 Панталон: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(стар код: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Панталон полугащеризон:1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(стар код: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Къс панталон: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Състав: 65 % полиестер, 35 % памук, отразяващи ленти 3М 8910. – стъклени топчета върху текстилна основа – 65 % полиестер, 35 % памук.


Предназначение: Облеклото се използва като връхна дреха - това е дреха с висока степен на видимост и не трябва да се закрива с друга дреха или аксесоар.

Якето осигурява на ползвателя си да бъде добре виждан в опасни ситуации, както през деня при всякакво осветление, така и на тъмно при осветяване от светлините на МПС. Такъв тип дрехи трябва да използва всеки който попада в такива ситуации. В такива случаи сигналните дрехи значително намаляват риска от инциденти.

Примери за тяхното използване са например работа на пътя, поддръжка на трасета, саниране, медицинска и спасителна служба, транспорт, пощенски услуги, охранителни служби, дейности извършвани в пространство с движещи се транспортни средства и др.

Горният слой на якето е водоустойчив при неблагоприятно време (напр. дъжд, снеговалеж), мъгла и влажност.Изборът на сигнални дрехи с висока видимост с определен клас трябва да бъде направен според специфичните нужди на работното място, вида на риска и конкретните условия на даденото работно място. За този избор носи отговорност работодателят, който е длъжен да определи подходящото облекло още преди използването му.

Яке, панталон:

 <p>2 макс 50х</p>	<p>EN ISO 20471:2013 Клас 2 – според площта на ярките материали</p> <p>Максимален брой изпирания, през които дрехата си запазва своите сигнални свойства</p>
---	--

минимална площ на ярките материали в m²

	Дрехи клас 3	Дрехи клас 2	Дрехи клас 1
Подложен материал	0,80	0,50	0,14
Светлоотразителен материал	0,20	0,13	0,10

CE Този вид дрехи отговарят на основни хигиенични и предпазни изисквания съгласно норми 89/686/ЕЕС и други споменавани норми. Лично предпазно средство категория II.

EN ISO 13688:2013 Защитно облекло- Общи изисквания

EN ISO 20471:2013 Защитно облекло с висока видимост– Методи за изпитване и изисквания

Сертификат за типово изпитване на ЕО издаден от: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Ограничения в използването: За да предостави дрехата максимална степен на охрана, както е посочено по-горе, трябва да се носи винаги закопчана. Дрехата не трябва да има контакт с течни химикали, най-вече с разреждители и огън. Също така трябва да се pazi от прекомерно механично повреждане, най-вече на светлоотразителните части (скъсявания, откъсяване, и др.)

Транспорт, тип опаковка: продукта е опакован в наилонов плик. По време на транспорта, продукта не трябва да се повреди или унищожи.

Складиране: Да не се складира на пряка слънчева светлина. Облеклото е необходимо да бъде складирано в затворен, сух, добре проветрим склад, да се pazi от излъчвана топлина от радиатори, да се складира минимум на 1 м разстояние от радиатори. Ако дрехата е мокра, оставете я да изсъхне на стайна температура и след това я приберете.

CS

Výrobek: Výstražný oděv „NORWICH“

Blůza: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(starý kód: 1170-BLUV; 1170-ZLBUV)
 Kalhoty do pasu: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(starý kód: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Kalhoty s náprsenkou: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(starý kód: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Kratasy do pasu: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Materiálové složení: 65 % polyester, 35 % bavlna, reflexní pásy 3M 8910. – skleněné kuličky na textilním podkladu – 65 % polyester, 35 % bavlna.


Účel použití: Oděv se navléká jako vrchní oblečení - toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky.

Oděv umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je tímto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba tratí, asanační, ambulanti a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Blůza, kalhoty:

	EN ISO 20471:2013 Třída 2 – podle plochy nápadných materiálů
	2 max. 50x Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10

CE Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle směrnice 89/686/EEC a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy - Obecné požadavky

EN ISO 20471:2013 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky.

Certifikát ES přezkoušení typu vydal: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, Notifikovaná osoba č. 0493.

Omezení použití: K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení, apod.).

Při přepravě jsou výrobky zabaleny do PE sáček. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

Ukládání: Skladovat v uzavřených suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.



Upozornění: Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!! Opravte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy. Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

Na viditelnost oděvu mohou mít vliv také různé faktory působící v daném prostředí, např. čára přímé viditelnosti, déšť mlha, kouř, prach a jiné překážky vidění.

I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatel bude viditelný za každé situace.

Ostrost sluchu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečená kapuce.

Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 50 pracích cyklů. Po 50 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím s životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

Príslušenství: tyto OOP nevyžadují žádné zvláštní příslušenství.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.

Velikosti: Označeny piktogramem s 2-ma kontrolními rozměry, odpovídají předepsaným intervalům podle EN ISO 13688:2013.



Značení: Všitou etiketou (vzor)

název a typ výrobku

kategorie výrobku

značka shody

materiálové složení

piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2005

značení velikosti 2-ma kontrolními rozměry;

piktogramy ochrany včetně harmonizované normy

upozornění na nutnost číst návod k použití

instrukce

identifikace výrobce



max. 50x

Domácí údržba: Maximálně 50 pracích cyklů, perte jako syntetiku. Max. při 40°C, nepoužívejte prací prostředky BIO, mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, nečistěte chemicky.

Ruční čištění reflexních pruhů: 1. Voda 40°C - jemný měkký hadřík nebo houbička.

2. Šetrný prací prostředek nebo čisticí prostředek.

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale prochnout.

Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty pro stažení“.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ




**DE****Produkt:** Warnbekleidung „NORWICH“

Weste: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(alter Code: 1170-BLVV; 1170-ZLBVV)
 Hose bis zum Bund: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(alter Code: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Hose mit Brusthemd: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(alter Code: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Shorts bis zum Bund: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Materialzusammensetzung: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Reflexstreifen 3M 8910. – Gläserne Kugeln auf Textiluntergrund – 65 % Polyester, 35 % Baumwolle.

Verwendungszweck: Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden. Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken. Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Postdienstleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw. Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungsstyp noch vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen. Weste, Hose:

	EN ISO 20471:2013 Klasse 2 – nach Fläche des auffälligen Materials
	2 max. 50x Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt

minimal geforderte Fläche auffälligen Materials m²

	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflexmaterial	0,20	0,13	0,10

CE Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen nach Richtlinie 89/686/EEC und weiteren erwähnten Normen. Persönliches Schutzmittel der Kategorie II.

EN ISO 13688:2013 Schutzbekleidung – Allgemeine Anforderungen
 EN ISO 20471:2013 Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit – Testmethoden und Anforderungen.

Das ES-Zertifikat der getesteten Typen erteilte: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, Notifizierte Person Nr. 0493.

Verwendungseinschränkungen: Zur Gewährung des richtigen Schutzgrades so wie oben beschrieben muss die Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Beschädigung, vor allem des retroreflexen Teils (Zerreißen, Abreißen, u.ä.) vermieden werden. **Zur Beförderung** werden die Produkte in PE-Beutel verpackt. Das Produkt darf während der Transportdauer nicht beschädigt oder zerstört werden.

Lagerung: In geschlossenen, trockenen, gut belüfteten Lagerräumen lagern, vor glühend heißer Hitze von Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt einlagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur austrocknen, wenn diese nass ist, erst danach einlagern. NICHT an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung LAGERN.





Hinweis: Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!! Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen. Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschriftung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt. Auf die Sichtbarkeit der Bekleidung können auch verschiedene Faktoren einen Einfluss haben, die in der gegebenen Umgebung wirken, z.B. die direkte Sichtbarkeitsgrenze, Regen, Nebel, Rauch, Staub und andere Sichthindernisse. Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder Situation sichtbar sein wird. Die Gehörschärfe und das periphere Sehen können eingeschränkt sein, wenn eine Kapuze angezogen wird. Die Bekleidung behält ihre Wareigenschaften für maximal 50 Waschkzyklen. Entfernen Sie die Bekleidung nach 50 Waschkzyklen aus der weiteren Benutzung. Die angeführte Maximalanzahl der Waschkzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung usw. abhängig sein.

Zubehör: Diese persönlichen Schutzmittel erfordern kein besonderes Zubehör.

Entsorgung: Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt

Größen: Piktogramm mit 2 Kontrollmaßen, entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.



Kennzeichnung: Eingenähtes Etikett (Muster)

Name und Produkttyp

Produktkategorie

Konformitätszeichen

Materialzusammensetzung

Pflegepiktogramme nach EN ISO 3758:2005

Kennzeichnung der Größe mit 2 Kontrollmaßen;

Schutzpiktogramm inklusive harmonisierter Normen

Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesers der Gebrauchsanweisung

Instruktion

Herstelleridentifizierung



max. 50x

Häusliche Pflege: Maximal 50 Waschkzyklen, als Synthetik waschen. Max. bei 40°C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel, sanfter Umgang, kaltes Spülen, kurzes Schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommelrocknern trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

Manuelle Reinigung der Reflexstreifen: 1. Wasser 40°C - Feiner, weicher Lappen oder Schwamm.

2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.

3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen, perfekt austrocknen lassen. Die Maximalanzahl der Waschkzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.

HINWEIS: Wenn das Produkt anders als angeführt verwendet, gelagert oder behandelt wird, kann es zu dessen Wertminderung oder Funktionsänderung kommen.

Konformitätserklärungen finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Liste - „Dokumente zum Herunterladen“.

Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



**ΕΛ**


Προϊόν: Προειδοποιητικό ένδυμα „NORWICH“

Μπλουζά: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(παλιός κώδικας: 1170-BLVV; 1170-ZLVLVV)
 Παντελόνια στη μέση: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(παλιός κώδικας: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Παντελόνια με επιστήθιο: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(παλιός κώδικας: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Σορτς στη μέση: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Σύνθεση υλικού: 65 % πολυεστέρα, 35 % βαμβάκι, ανακλαστικές ζώνες 3M 8910. – γυάλινες σφαίρες σε υφασμάτινο υπόστρωμα – 65 % πολυεστέρα, 35 % βαμβάκι.

Σκοπός χρήσης: Το ένδυμα φοριέται ως εξωτερική ένδυση - πρόκειται για ένδυμα υψηλής ορατότητας και δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλα ρούχα ή βοηθήματα. Το ένδυμα επιτρέπει καλή ορατότητα του χρήστη σε επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε οτιδήποτε συνθήκες φωτισμού, όσο και στο σκοτάδι, κατά τον φωτισμό των μεταφορικών μέσων. Τα ενδύματα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ο καθένας, που εκτίθεται στις καταστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το ένδυμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι π.χ. έργα οδοποιίας, συντήρηση διαδρομών, απολύμανσης, υπηρεσίες νοσοκομειακών και διάσωσης, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, χειρισμός εργασιών επί επιφανειών με μετακίνηση μεταφορικών μέσων κ.λπ.
 Η επιλογή των κατάλληλων ενδυμάτων προειδοποίησης υψηλής ορατότητας, σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του χώρου εργασίας, ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο και τις ειδικές συνθήκες στο σχετικό εργασιακό χώρο. Για την επιλογή είναι υπεύθυνης, είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει και να επιλέξει τον σωστό τύπο ρουχισμού ακόμη πριν από την χρησιμοποίηση.
 Μπλουζά, παντελόνια:

	2 μεγ. 50x	EN ISO 20471:2013 Κατηγορία 2 – σύμφωνα με την επιφάνεια των εμφανών υλικών Μέγιστος αριθμός κύκλων πλύσης, μετά τον οποίο το ένδυμα διατηρεί τις προειδοποιητικές του ιδιότητες
---	---------------	---

ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια των εμφανή υλικού σε m²

	Ενδύματα κλάσης 3	Ενδύματα κλάσης 2	Ενδύματα κλάσης 1
Υλικό υποστρώματος	0,80	0,50	0,14
Αντανακλαστικό υλικό	0,20	0,13	0,10

CE Ανά τα ενδύματα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της οδηγίας 89/686/EEC και των άλλων αναφερόμενων προτύπων. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός της κατηγορίας II.

EN ISO 13688:2013 Προστατευτικά ενδύματα - Γενικές απαιτήσεις
 EN ISO 20471:2013 Ενδύματα υψηλής ορατότητας – Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις.
 Το πιστοποιητικό ΕΚ επανεξέτασης το έκδωσε: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNARDE; BELGIUM, Κοινοποιημένο πρόσωπο αριθμ. 0493.

Περιορισμός χρήσης: Για την παροχή του σωστού επιπέδου προστασίας, όπως ως άνω αναφέρεται, το ένδυμα πρέπει να φοριέται συνεχώς κουμπωμένο. Τα ενδύματα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά χημικά, ιδιαίτερα με διαλύτες και φωτιά. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί η υπερβολική μηχανική βλάβη, ιδίως του αντανακλαστικού μέρους (το σκισίμο, κόψιμο κ.λπ.).
Κατά τη μεταφορά τα προϊόντα συσκευάζονται σε σακούς PE. Τα προϊόντα κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να αλλοιωθούν ή να καταστραφούν.

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε κλειστές, καλά αεριζόμενες αποθήκες, να τα προστατεύετε από την ακτινοβολία των σωμάτων θερμικής αποθήκευσης, αποθηκεύστε τα τουλάχιστον 1 m από τα σώματα θέρμανσης. Αν το ένδυμα είναι βρεγμένο αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ σε θέσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.





Προειδοποίηση: Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά την κατάσταση του ενδύματος. Το ένδυμα αυτό πρέπει να διατηρείται καθαρό, ώστε να παραμένει λειτουργικό. Αντικαταστήστε το αμέσως, εάν είναι μόνιμα ακάθαρτο ή θραύσει!! Διορθώστε το μόνο με υλικά και ουσίες, που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου. Η κατηγορία προστασίας καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή του ορατού υλικού και ως εκ τούτου η επιφανειακή σήμανση των ενδυμάτων αυτών απαγορεύεται ή περιορίζεται. Την ορατότητα του ενδύματος μπορούν επίσης να την επηρεάσουν επίσης διάφοροι παράγοντες που δραστηριοποιούν στο παρόν περιβάλλον, π.χ. η γραμμική άμεση ορατότητας, η βροχή, η ομίχλη, ο καπνός, η σκόνη και άλλα εμπόδια όρασης. Ακόμη και η χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας δεν εγγυάται, ότι ο χρήστης θα είναι ορατός σε κάθε περίπτωση. Η οξύτητα της ακοής και η περιφερειακή όραση μπορούν να είναι διαταραγμένα, εάν είναι ντυμένη η κουκούλα. Το ένδυμα διατηρεί τις προειδοποιητικές του ιδιότητες για μέγιστο 50 κύκλους πλυσίματος. Μετά από 50 κύκλους πλυσίματος αποσύρετε το ένδυμα από την περαιτέρω χρήση. Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος ένδυσης. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτάται επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση κ.λπ.

Εξαρτήματα: αυτά τα Προσωπικά μέσα προστασίας δεν απαιτούν κανένα ειδικό εξάρτημα.

Απόρριψη: Η απόρριψη των ενδυμάτων ρυθμίζεται σύμφωνα με τους νόμους των χωρών τους ενδύματα κρατών ή των τοπικών κανονισμών. Εκκαθαρίστε με κάψιμο.

Μεγέθη: σημειωμένα με δυο διαστάσεις ελέγχου, αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με το EN ISO 13688:2013.



Σήμανση: Ραμμένη ετικέτα(υπόδειγμα) ονομασία και τύπος του προϊόντος κατηγορία του προϊόντος σήμα συμμόρφωσης σύνθεση υλικών εικονογράμματα συντήρησης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2005 σημείωση των μεγεθών με 2 διαστάσεις ελέγχου εικονογράμματα προστασίας συμπεριλαμβανομένου - του εναρμονισμένου πρότυπο προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών - χρήσης οδηγίες ταυτότητα του κατασκευαστή



max. 50x

Συντήρηση του σπιτιού: Μέγιστο όριο 50 κύκλοι πλύσης, πλύνετε όπως τα συνθετικά. Μέγ. στους 40° C, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ΒΙΟ, ήπια επεξεργασία, κρύο ζέλυμα, σύντομη φυγοκέντρηση, μη λεύκανση, μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ρούχων, μη σιδερώνετε, μη καθαρίζετε χημικά.

- Χειροκίνητος καθαρισμός**
1. Νερό 40 °C - λεπτό μαλακό πανάκι ή σφουγγαράκι των αντανακλαστικών λωρίδων;
 2. Φιλικό μέσο πλυσίματος ή απορρυπαντικό.
 3. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε όλο το ένδυμα με καθαρό νερό, αφήστε το να στεγνώσει τέλεια.

Ο μέγιστος αριθμός πλυσίματος ισχύει μόνο για τις ιδιότητες υψηλής ορατότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΡΕάν το προϊόν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται ή περιποιείται διαφορετικά από τα αναφερόμενα, μπορεί να επέλθει η καταστροφή του ή μεταβολή της λειτουργίας.
 Τη δήλωση συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ: www.canis.cz, για τα επιμέρους προϊόντα - στην ταβάνια «Λήψη εγγράφων».

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



EN

Product: „NORWICH“ high visibility clothing

Working top: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(old code: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
 Working trousers: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(old code: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Bibpants: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(old code: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Working shorts: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Material composition: 65 % polyester, 35 % cotton, reflective stripes 3M 8910. - glass marbles on textile base – 65 % polyester, 35 % cotton.


Intended use: These pieces of clothes should be used as outer garment - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories.

The clothes are well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated by a vehicle. These garments should be worn by everyone who is exposed to such hazards. They may substantially reduce any risk of accident.

The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc.

Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

Top, trousers:

	<p>EN ISO 20471:2013 Class 2 – based on the area of the striking materials.</p> <p>2 max. 50x</p> <p>Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties</p>
---	---

minimum required surface of striking material in m²

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material	0,80	0,50	0,14
Retroreflective material	0,20	0,13	0,10



The clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the directive 89/686/EEC and other standards mentioned in this document. Personal protective clothes of II class.

EN ISO 13688:2013 Protective clothes - General requirements

EN ISO 20471:2013 Clothes with high visibility - Testing methods and requirements

EC certificate for testing issued by: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, Notified body no. 0493.

Restricted use: To provide the right protection level, as specified above, the clothes must always be worn buttoned up. The clothes must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, braking off etc.).

When transported , the products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Store the clothes in closed, dry, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and store them. DO NOT STORE in places with direct sun.



Warning: Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately. Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard. The protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited.

Visibility of the clothes may also be influenced by various factors of the given environment, e.g. line of direct visibility, rain, fog, smoke, dust and other obstacles of visibility.

Wearing clothes with high visibility does not provide the user with any guarantee that he/she will be visible in every situation. Wearing the hood may impair sharpness of hearing and peripheral vision.

The clothes preserve their reflective properties during not more than 50 washing cycles. The clothes should be put out of operation after 50 washing cycles. The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the lifespan of the clothes. The clothes' life will depend on their using, storing etc.

Accessories: These pieces of personal protective equipment (PPE) require no special accessories.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations. Disposal by burning.

Sizes: Marked with pictogram with 2 control dimensions corresponding to the prescribed intervals pursuant to EN ISO 13688:2013.



Marking: Sewed in tag (sample)

name and type of product

category of product

conformity mark

material composition

pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2005

marking of size with 2 control sizes

pictograms for protection including harmonized standards

notice on the necessity to read the instructions for use

instructions

identification of the manufacturer



max. 50x

Home maintenance: Not more than 50 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40°C; do not use any BIO laundry detergents; considerate handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; no tumble drying; no ironing; no chemical cleaning.

Manual cleaning: 1. Water 40°C - soft cloth or sponge.

2. Considerate laundry detergent or cleaning agent.

3. Rinse the clothes with clean water after cleaning and leave them to get dried.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

WARNING: : If the product is used, kept, or treated differently than as specified here in this document, it may be destroyed or its functions may be changed.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Documents to download".

If you have any questions, contact the manufacturer:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ





ET

Toode: Märgurietus „NORWICH“

Jakk: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(vana kood: 1170-BLUV; 1170-ZLBLUV)
 Püksid: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(vana kood: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Tunked: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(vana kood: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Lühikesed püksid: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Materjal: 65% polüester, 35% puuvill, helkurribad 3M 8910 – klaaskuulid tekstiilil alusel – 65% polüester, 35% puuvill.

Kasutuseesmärk: riietus pannakse selga pealisrõivana – tegu on kõrgnähtavusega märgurietusega ning seda ei tohi katta muu riietus ega tarvikud.


Jope tagab kasutaja hea nähtavuse ohtlikes olukordades nii päeval mis tahes valgustingimustes kui ka pimedal ajal sõiduki valgustuse käes. Seda riietust peab kandma igaüks, kes satub sellistesse olukordadesse. Sellisel juhul võib märgurietus oluliselt vähendada õnnetuse juhtumise ohtu.

Kasutusvaldkondade näited: teetööd, raudteede hooldamine, loomsete jäätmete kõrvaldamine, kiirabi, päästeteenistus, post, turvateenistus, kaubakäitlus kohtades, kus liiguvad sõidukid, jne.

Jope pealismaterjal on ka spetsiaalse veekindlaks muutva töötusega kaitseks ebasoodsate ilmastikutingimuste (näiteks vihma, lumesaju), udu ja maa niiskuse eest.

Õige, vastavasse klassi kuuluva kõrgnähtavusega märgurietuse valimiseks tuleb võtta arvesse töökohaga seotud konkreetseid vajadusi ja tingimusi ning ohu liiki. Selle valiku tegemise eest vastutab tööandja, kes on kohustatud määrama ja valima õiget tüüpi riietuse veel enne selle kasutamist.

Jakk, püksid:

	<p>EN ISO 20471:2013 klass 2 – vastavalt silmatorkavate materjalide pindalale</p> <p>2 max. 50x</p> <p>Maksimaalne pesutsükliite arv, mille jooksul riietus säilitab hoiatavad omadused</p>
---	---

Minimaalne nõutav silmatorkava materjali pindala, m²

	Riietuse klass 3	Riietuse klass 2	Riietuse klass 1
Alusmaterjal	0,80	0,50	0,14
Helkurmaterjal	0,20	0,13	0,10



See riietus vastab direktiivis 89/686/EEC ja teistes nimetatud dokumentides sätestatud põhilistele hügieeni- ja ohutusnõuetele. II kategooria isikukaitsevahend

EN ISO 13688:2013 Kaitseriietus. Üldnõuded

EN ISO 20471:2013 Kõrgnähtavusega märgurietus. Katsemeetodid ja nõuded

EÜ tüübihindamissertifikaadi andis välja: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Kasutamispäringud: Eespool kirjeldatud õige kaitsetaseme pakkumiseks tuleb riietust kanda alati suletud kinnistega. Riietus ei tohi puutuda kokku vedelate kemikaalidega, eriti lahustitega, ega tulega. Samuti tuleb vältida liigest mehaanilist kahjustamist, eriti helkiva osa puhul (rebimist jne).

Transportimine ja pakendi tüüp tooted on pakitud PE-kottidesse. Tooted ei tohi transportimisel kahjustuda ega hävida.

Säilitamine: Ärge säilitage otsese päikesekiirguse käes. Riietust tuleb hoida kinnistes, kuivades ja hea ventilatsiooniga ladudes kaitstuna küttekehade kiirguse soojuse eest (küttekehadest vähemalt 1 m kaugusel). Kui riietus on märg, laske sellel enne ladustamist toatemperatuuril kuivada.





Tähelepanu: Kontrollige enne iga kasutamist visuaalselt riietuse seisundit. Toimivuse tagamiseks tuleb seda riietust hoida puhtana. Kui riietus on jäädavalt määrdunud või pleekinud, vahetage see kohe välja!! Parandage ainult asjakohase standardi nõuetele vastavaid materjale ja kangaid kasutades. Katselklass määratakse kindlaks vastavalt silmatorkava materjali pindalale ning seetõttu on märgistuse kandmine selle riietuse pinnale keelatud või piiratud. Riietuse nähtavust võivad mõjutada ka mitmesugused konkreetses keskkonnas esinevad tegurid – otsene nähtavus, vihm, udu, suits, tolm ja muud nähtavust vähendavad takistused. Ka kõrgnähtavusega riietuse kandmine ei garanteeri, et kasutaja on igas olukorras nähtav. Kapuutsi kandmine võib vähendada kuuldavust ja perifeerset nägemist. Riietuse märguomadused säilivad maksimaalselt 50 pesutsükli jooksul. Pärast 50 pesutsükliit kõrvaldage riietus edasisest kasutamisest. Esitatud maksimaalne pesutsükliite arv ei ole ainus riietuseseme kasutusajaga seotud tegur. Kasutusaeg sõltub ka kasutamisest, säilitamisest jne. **Tarvikud:** need isikukaitsevahendid ei nõua mingeid erilisi tarvikuid.

Likvideerimine: Riietuse likvideerimine on sätestatud riigi või kohalike õigusaktidega. Likvideerimine toimub põletamisega.

Suurused: Tähistatud piktogrammiga, millel on kaks kontrollmöödet, vastavad ettenähtud vahemikele standardi EN ISO 13688:2013 kohaselt.



Märgistus: sisseömmeldud etiketiga (näidis) toote nimetus ja tüüp toote kategooria vastavusmärgis materjalid hooldussümbolid vastavalt EN ISO 3758:2005 suuruse tähis koos kahe kontrollmöötmega; kaitse piktogrammide koos harmoneeritud standardiga tähelepanu juhtimine kasutusjuhendi lugemise vajalikkuse kohta juhised tootja tähis



max. 50x

Kodune hooldamine: Maksimaalselt 50 pesutsükliit, peske nagu sünteetikat. Maksimaalne temperatuur 40°C, ökopesuvahendeid mitte kasutada, örn pesu, külma veega loputamine, lühiajaline tsentri-fuugimine, ei tohi valgendada, trummelkuivatis kuivatada, triikida ega keemiliselt puhastada.

Helkurribade käsitsi puhastamine: 1. Kasutage 40°C vett ja örna pehmet lappi või švammli. 2. Kasutage leebetoimelist pesu- või puhastusvahendit. 3. Pärast puhastamist loputage kogu ese puhta veega ja laske sellel täielikult kuivada.

Maksimaalne pesutsükliite arv kehtib ainult kõrgnähtavust puudutavate omaduste kohta. **TÄHELEPANU!** Kui toodet kasutatakse, säilitatakse või hooldatakse muul kui kirjeldatud viisil, võib selle toimivus kaduda või muutuda.

Vastavusdeklaratsioonid leiate siit: www.canis.cz, need on toodete juures lehel „Dokumendid allalaadimiseks“.

Muude küsimuste korral võtke palun ühendust tootjaga:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



Pusero:	1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(vanha koodi: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
Vyötäröhousut:	1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(vanha koodi: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
Avoahaarit:	1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(vanha koodi: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
Vyötäröshortsit:	1112 007 200 VV /1112 007 150 VV


Materiaalikoostumus: 65 % polyesteri, 35 % puuvilla, heijastinnaumat 3M 8910. – lasikuulat tekstiilipohjalla – 65 % polyesteri, 35 % puuvilla.

Käyttötarkoitus: Vaatetta käytetään päällysvaatteena - tämä vaate on hyvin näkyvä eikä sitä saa peittää muulla vaateuksella tai välineellä.

Takki varmistaa käyttäjälleen hyvän näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa, sekä päiväsaikaan kaikissa valo-olosuhteissa, että pimeässä ajoneuvon valaisemana. Tätä vaateusta suositellaan käytettäväksi kaikille, jotka altistuvat sellaisille olosuhteille. Siinä tapauksessa voi varoitusvaatetus merkittävästi pienentää onnettomuusrisiä.

Toiden esimerkkeinä ovat tietyt, radan huolto, saniteetti-, sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelut, kuljetus, postipalvelut, vartiointipalvelut, työskentely avoimissa tiloissa, joissa liikkuvat ajoneuvot, jne. Takin ulkomateriaali sisältää myös erityisen vedenpitävän käsittelyn huonoa säätä (esim. sadetta, lunta), sumua ja maakosteutta vastaan. Oikean hyvin näkyvän varoitusvaatetuksen valitseminen kyseisen luokan huomioon ottaen tulee tehdä työtilojen konkreettisten tarpeiden, riskien tyypin ja konkreettisten työolosuhteiden mukaan. Valinnasta vastaa työnantaja, hänen on määritettävä ja valittava oikea vaate tyyppi ennen sen käyttöönottoa.

Pusero, housut:

	EN ISO 20471:2013 Luokka 2 – näkyvien materiaalien pinta-alojen mukaan Pesukertojen enimmäismäärä, joiden aikana vaate säilyttää varoitusominaisuutensa
2 max. 50x	

Näkyvän materiaalin pienin mahdollinen pinta-ala (m²)

	3. luokan vaatetus	2. luokan vaatetus	1. luokan vaatetus
Alusmateriaali	0,80	0,50	0,14
Takaisinheijastava materiaali	0,20	0,13	0,10



Nämä vaatteet vastaavat hygieni- ja turvallisuusvaatimuksia 89/686/EEC -direktiivin ja muiden mainittujen normien mukaan. II. luokan henkilösuojaimet.

EN ISO 13688:2013 Suojavaatteet – Yleiset vaatimukset

EN ISO 20471:2013 näkyvä vaatetus – Testausmenetelmät ja vaatimukset.

EY-tyyppitarkastustodistuksen antoi: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Käyttörajoitukset: Vaate pitää olla koko käyttöajan kiinni, että sen suojaominaisuudet saavuttaisivat edellä mainitun tason. Vaate ei saa tulla kosketuksiin nestemäisten kemikaalien, erityisesti liuottimien, ja tulen kanssa. On myös varottava ylimääräisiä mekaanisia vaurioita, erityisesti takaisinheijastavan vaateen osan yhteydessä (repeäminen, irtoaminen jne.).

Kuljetus, pakkauksen tyyppi: Tuotteet pakataan PE pusseihin. Tuote ei saa vaurioitua tai rikkoutua kuljetuksen aikana.

Säilytys: Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Vaatteita säilytetään suljetuissa, kuivissa, hyvin tuuletetuissa varastoissa, vaatteita on suojeltava lämmittimien lämpösäteilyltä ja säilytettävä ainakin 1m etäisyydellä lämmittimistä. Jos vaate on märkä, sen annetaan kuivua huoneenlämmössä ennen säilytystä.



Varoitus: Ennen jokaista käyttöä tarkista visuaalisesti vaateen tila. Vaate on pidettävä puhtaana sen toiminnan varmistamiseksi. Jos vaate on pysyvästi likaantunut tai vaalentunut, vaihda se heti!!! Vaatetta saa korjata käyttämällä ainoastaan sellaisia materiaaleja ja kankaita, jotka täyttävät kyseisen normin vaatimukset. Suojaavuuden luokka määritetään näkyvän materiaalin pinta-alan mukaan, ja siksi vaatteiden ulkopinnalla olevat merkinnät on kielletty tai rajoitettu.

Vaateen näkyvyyteen voivat vaikuttaa myös erilaiset kyseisessä ympäristössä vaikuttavat tekijät kuten esim. suoran näkyvyyden linja, sade, sumu, savu, pöly tai muut näkyvyyden esteet.

Erittäin näkyvän vaatepuhtautuksen käyttäminenään ei takaa käyttäjän näkyvyyttä kaikissa tilanteissa. Kuulon terävyys ja ääreisnäkö voivat olla rajoitettuja käytettäessä huppua.

Vaate säilyttää näkyvyysominaisuutensa korkeintaan 50 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 50 pesukerran jälkeen. Esitetty puhdistuskertojen maksimimäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käyttöikään liittyvä tekijä. Käyttöikä riippuu myös vaateen käytön tiheydestä, varastoinnista jne.

Varusteet: Nämä henkilökohtaiset suojavälineet eivät vaadi mitään erikoisvarusteita.

Hävittäminen: Vaatteiden hävittäminen säädetään yksittäisten valtioiden laissa tai paikallisilla säädöksillä. Hävitetään polttamalla.

Koko: Merkitty piktogrammilla, jossa on koon merkintä kahdella standardin EN ISO 13688:2013 mukaisella tarkistusmitalla.



Merkintä: Vaatteeseen ommeltu etiketti (malli) tuotteen nimi ja tyyppi tuotteen kategoria standardinmukaisuuden merkintä materiaali koostumus huoktopiktogrammit EN ISO 3758:2005 mukaan koon merkintä kahdella tarkistusmitalla; suojauksen piktogrammit ja harmonisoitu standardi ilmoitus käyttöohjeen lukemisen tarpeesta ohjeet tuottajan tunnistet



max. 50x

Vaatteiden hoito: Korkeintaan 50 pesukertaa, pestävä syntetttisten vaatteiden tapaan. Pesu korkeintaan 40°C lämpötilassa. Ei saa käyttää BIO-pesuaineita, käsiteltävä vaaoren, huuhtelu kylmällä vedellä, lyhyt linkous, valkaisu kielletty, rumpukuivaus kielletty, silitys kielletty, kemiallinen pesu kielletty.

Heijastinnauhojen puhdistus käsin: 1. Vesi 40°C - hieno pehmeä liina tai pesuaine.
2. Hellävarainen pesu- tai puhdistusain
3. Puhdistuksen jälkeen huuhtele koko vaate puhtaalla vedellä ja anna vaateen kuivua täysin. Pesukertojen maksimimäärä koskee vain erittäin hyvää näkyvyyttä koskevia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Käytettäessä, varastoitaessa tai hoidettaessa tuotetta ohjeista poikkeavasti se voi mennä pilalle tai sen ominaisuudet voivat muuttua.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: www.canis.cz, eri tuotteiden kohdalla listassa - „Ladattavat dokumentit“.

Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä tuottajaan:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



**HR**

Proizvod: Reflektirajuća odjeća „NORWICH“


Bluza: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(stari kôd: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
 Hlače do struka: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(stari kôd: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Hlače s tregerima: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(stari kôd: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Kratke hlače do struka:1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Sastav materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk, reflektirajuće trake 3M 8910. – staklene kuglice na tekstilnoj podlozi – 65 % poliester, 35 % pamuk.

Svrha primjene: Odjeća se oblači kao gornji dio odjeće - ovo je odjeća visoke vidljivosti i ne smije ju pokrivati druga odjeća ili oprema.

Jakna omogućuje dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, i to kako po danu u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima, tako i po mraku pri osvjetljenju prometnog sredstva. Tu odjeću trebao bi koristiti svatko tko je izložen tim situacijama. U takvom slučaju, upozoravajuća odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće. Primjeri aktivnosti su npr. radovi na cestama, održavanje staza, služba za uklanjanje uginulih životinja, ambulantna i hitna služba, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, manipulacijski radovi na površinama s kretanjem prometnih sredstava itd. Vanjski materijal jakne ima također poseban vodootporan sloj protiv lošeg vremena (npr. kiše, snijega), magle i vlažnosti tla. Odabir ispravne upozoravajuće odjeće visoke vidljivosti prema pripadajućoj klasi mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz mjesto rada, prema vrsti rizika i konkretnim uvjetima na mjestu rada u pitanju. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti i odabrati ispravnu vrstu odjeće još prije njezina korištenja.

Bluza, hlače:

 <p>2 Najv. 50x</p>	<p>EN ISO 20471:2013 Klasa 2 – prema površini uočljivog materijala</p> <p>Maksimalan broj ciklusa pranja za vrijeme kojih odjeća zadržava svoja upozoravajuća svojstva</p>
--	--

minimalne potrebne površine uočljivog materijala u m²

	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Pozadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retrorrefleksni materijal	0,20	0,13	0,10

CE Ova odjeća ispunjava osnovne higijenske i sigurnosne zahtjeve sukladno Direktivi 89/686/EEZ i drugim spomenutim standardima. Osobna zaštitna oprema Kategorije II.

EN ISO 13688:2013 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013 Odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi.

Certifikat EC o ispitivanju tipa izdao je: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Ograničenje uporabe: KKako bi se osigurala ispravna razina zaštite, kao što je gore navedeno, odjeća mora se nositi cijelo vrijeme zakopčana. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, a naročito s otapalima i vatrom. Također, treba izbjegavati prekomjerno mehaničko oštećenje, a naročito retrorrefleksnog dijela (deranje, trganje i sl.).

Prijevoz, vrsta pakiranja proizvodi se pakiraju u PE vrećice. Proizvodi se ne smiju tijekom prijevoza oštetiti ni uništiti.

Skладиštenje: Ne skladištite na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti. Odjeću treba skladištiti u zatvorenom, suhim, dobro prozračenim skladištima, zaštititi od toplinskog zračenja grijaćih elemenata, pohraniti najmanje 1 m od grijaćih elemenata. Ako je odjeća mokra, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek zatim spremite.



Upozorenje: Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjevnog predmeta. Ovaj odjevni predmet mora se održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Odmah ga zamijenite ako je trajno zaprljan ili izbljeden!!! Popravljajte koristeći samo materijale i tkanine koje ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite utvrđuje se prema površini učljiivog materijala, i stoga je zabranjeno ili ograničeno površinsko označavanje te odjeće.

Na vidljivost odjeće također mogu utjecati različiti faktori koji u nekom okruženju djeluju, npr. crta izravne vidljivosti, kiša, magla, prašina i druge prepreke vidljivosti.

Ni nošenje odjeće visoke vidljivosti nije jamstvo da će korisnik u svim situacijama biti učljiiv.

Oštrina sluha i periferni vid mogu biti narušeni ako je obučena kapuljača.

Odjeća zadržava svoja svojstva upozorenja najviše do 50 ciklusa pranja. Poslije 50 ciklusa pranja odjeću isključite iz daljnje uporabe. Naznačeni najveći broj ciklusa nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja dijela odjeće. Vijek trajanja također ovisi i o korištenju, spremanju itd.

Oprema: ove OZO ne zahtijevaju nikakvu posebnu dodatnu opremu.

Odlaganje: Odlaganje odjeće reguliraju zakoni pojedinih država ili lokalni propisi. Odlaganje spaljivanjem.

Veličine: Označeni piktogramom s dvije kontrolne dimenzije ispunjava propisane intervale prema EN ISO 13688:2013.

Označavanje: ušivenom etiketom (uzor)

naziv i tip proizvoda

kategorija proizvoda

oznaka sukladnosti

materijalni sastav

piktogram za održavanje prema EN ISO 3758:2005

označavanje veličine pomoću 2 kontrolne dimenzije;

piktogrami zaštite uključujući harmonizirane norme upozorenje da obavezno treba pročitati upute za uporabu

identifikacija proizvođača



Kućno održavanje: Najviše 50 ciklusa pranja, rati kao sintetiku. Maks. na 40°C, nemojte koristiti sredstva za pranje BIO, blagi tretman, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici rublja, ne glačati, ne čistiti kemijski.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka: 1. Voda 40°C - fina mekana krpa ili spužva.

2. Blagi deterđent ili sredstvo za čišćenje.

3. Nakon čišćenja cijelu odjeću isprati u čistoj vodi, ostaviti da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja odnosi se samo na svojstva glede visoke vidljivosti.

UPOZORENJE: Ukoliko se proizvod koristi, čuva ili njeguje na drukčiji način neo je naznačeno, može doći do njegovog uništenja ili promjene funkcije.

Izjavu o sukladnosti naći ćete ovdje: www.canis.cz, kod pojedinih proizvoda na alatnoj traci - „Dokumenti za preuzimanje“.

U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite proizvođaču:




U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ

Munkakabát:	1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(régi kód: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
Deréknadrág:	1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(régi kód: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
Kantáros nadrág:	1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(régi kód: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
Rövidnadrág:	1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Anyagösszetétel: 65 % poliészter, 35 % pamut, 3M 8910 fényvisszaverő csíkok – üvegyöngyök textil alátétlen – 65 % poliészter, 35 % pamut.

Felhasználás: Felsőruhazatként használatos ruhanemű - ez a ruhadarab magas láthatósággal rendelkezik, ezért ne takarhatja más ruhaneműt és felszerelés. A kabát a felhasználó jó láthatóságát biztosítja veszélyes helyzetekben, mindezt napközben bármilyen fényviszonyok között, ugyanúgy éjszaka, amikor járművek világítják meg. Ezen ruhaneműk használata mindenkinek, aki ilyen jellegű helyzeteknek van kitéve, javasolt. Ezekben az esetekben a védőruházat jelentősen csökkentheti az esetleges baleset kockázatát. A tevékenységek például a következők: utakon folyó munkálatok, pályafenntartási, higiéniai, ambuláns, mentőszolgálati, közlekedési, postai szolgáltatások végzése közben, biztonsági szervezetek és kezelési munkálatok esetén, olyan helyeken, ahol mozgó járművek közlekednek, stb. A kabát felső anyaga speciális vízfelületű kezeléssel van ellátva rossz idő (pl. Eső, havazás), köd és talajnedvesség ellen. A megfelelő figyelmeztető ruha magas láthatósággal az előirt osztály kiválasztásának speciális feltételei alapján történik, ami a munkahely, kockázatok veszélye és a megfelelő munkatér konkrét feltételei kiértékelése alapján történik. Ennek megválasztása a munkáltató feladata, aki köteles a megfelelő ruha típus használatuk előtt kiválasztani.

Munkakabát, nadrág:

	EN ISO 20471:2013 2. osztály – a feltűnő anyagok felületi szerint
2 max. 50x	A maximális számú mosási ciklus, minek következtében a ruhadarab még képes megtartani figyelmeztető hatását

Szembetűnő anyagok minimális felülete négyzetméterben (m²)

	3. osztályú ruhák	2. osztályú ruhák	1. osztályú ruhák
Háttéranyag	0,80	0,50	0,14
fényvisszaverő anyag	0,20	0,13	0,10

CE Ezek a ruhák megfelelnek az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek a 89/686/EEC nak megfelelően és a többi említett normák is. PPE kategória II.

EN ISO 13688:2013 Védőruházat - Általános követelmények

EN ISO 20471:2013 Láthatósági ruhák – Vizsgálási módszerek és követelmények.

Az EK típusvizsgálati tanúsítványt kiállította: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Használat korlátozása: A megfelelő védelem eléréséhez, mint fent említjük, a ruhát használata egész idején bekapcsolva hordjuk. A ruha nem kerülhet kapcsolatba folyékony vegyszerekkel, legfőképpen oldószerekkel és tűzzel. Kerülni kell a túlzott mechanikai sérülést is, főleg a fényvisszaverő résznek esetében (szaradás, lerepedés, stb.)

Szállítás csomagolás típusa: a terméket PE zsákokba vannak csomagolva. A termékek szállításuk folyamán nem sérülhetnek és nem semmisülhetnek meg.

Tárolás: A terméket ne tegye ki közvetlen napsugár hatása alá. A ruhát zárt, száraz, jól szellőző tárolási helyeken kell tárolni, valamint védeni kell a radiátorok által okozott beltéri melegtől, valamint tárolása a fűtőtesttől legalább 1 m távolság betartásával történjen. Ha a ruha darab vizes, szárítsa szoba hőmérsékleten, szárítás után tárolja.



Figyelmeztetés: Minden használatot megelőzően ellenőrizze le a ruha állapotát. Ezt a ruhát tisztán kell tartani, ahhoz, hogy megtarthassa funkcióját. Azonnal cserélje ki, ha tartósan szennyeződött, vagy kifakult!!! Javítás esetén olyan alapanyagokat és anyagokat használjon, amelyek megfelelnek a megadott szabványoknak. A védelmi osztály a felületen látható anyag szerint történik, ezért ezeknek a ruhadaraboknak a felületi megjelölése tiltott, vagy korlátozott. A ruha láthatóságát az adott környezetben tapasztalható különböző tényezők - pl. közvetlen láthatóság vonal, eső, köd, füst, por és még egyéb, látást akadályozó tényezők - is befolyásolhatják.

Még a láthatósági ruhák viselése sem garantálja, hogy a viselőjük minden körülmények között jól látható lesz. A hallás intenzitása és a perifériás látás romolhat, a kapucni használata közben.

A ruhanemű legfeljebb 50 mosási cikluson keresztül őrzi meg jóállathatósági jellemzőit. 50 mosási ciklus után vonja ki a ruhát a forgalomból. A tisztítási ciklusok feltüntetett maximális száma nem az egyetlen a ruhadarab élettartamát befolyásoló tényező. Az élettartam a használat, a tárolás stb. mikéntjétől is függ.

Tartozékok: az EVE nem igényel semmilyen különleges tartozékot.

Felszámolás: A ruhanemű felszámolása az országok és helyi törvények regulálásával történik. Felszámolás étetéssel.

Méretek: EN ISO 13688:2013 szerinti előírt intervallumoknak megfelelő két ellenőrző méretet tartalmazó piktogrammal megjelölve.



Megjelölés: bevarrt címke (minta) a termék neve és típusa termékkategória megfeleloségi jel anyagösszetétel

Karbantartás piktogramok az EN ISO 3758:2005

Méret jelölése két ellenőrző méretekkel;

védelem piktogramok, beleértve a harmonizált szabványt is

Figyelmeztetés a használati utasítás olvasásának szüzségére utasítások

gyártó azonosítása



max. 50x

Otthoni ápolás: Legfeljebb 50 mosási ciklus, műszálás ruhaneműkét mossa. Max. 40°C-on, ne használjon BIO mosószereket, kímélő ápolás, hideg áztatás, rövid centrifugálás, fehéríteni tilos, dobos szárítóban szárítani tilos, ne vasalja, ne tisztítsa vegyileg.

Fényvisszaverő csíkok kézi tisztítása: 1. Viz 40°C - puha ruha vagy szivacs.

2. Kímélő mosó- vagy tisztítószér.

3. A kimosást követően öblítse ki a ruhát tiszta vízben, majd hagyja tökéletesen megszáradni. A maximális mosásszám kizárólag a jóállathatósági tulajdonságokra vonatkozik.

FIGYELEM! Ha a terméket a feltüntetett szabályoktól eltérő módon használják, tárolják vagy ápolják, annak következtében tönkremehet vagy megváltozhat a funkciója.

A megfeleloségi nyilatkozatot itt találja: www.canis.cz, az egyes termékeknel a "Letölthető dokumentumok" részben.

Tvábbi kérdések esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ






LT

Produktas: Įspėjamieji drabužiai „NORWICH“

Palaidinė: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(senas kodas: 1170-BLVV; 1170-ZLVLVV)
 Kelnės su juosmeniu: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(senas kodas: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Puskombenzonis: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(senas kodas: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Šortai iki juosmens: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Medžiagos sudėtis: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė, atspindinčios juostos 3M 8910. – stiklo rutuliukai ant tekstilės pagrindo – 65 % poliesteris, 35 % medvilnė.

Paskirtis: Drabužis dėvimas kaip viršutinis drabužis - tai ryškaus matomumo drabužis, todėl jo negalima uždengti kita apranga arba reikmenimis. Striučkė suteikia galimybę pavojingose situacijose gerai matyti naudotoją kaip dienos metu, esant bet kokioms dienos šviesos sąlygoms, taip ir tamsoje, apšvietus ją transporto priemonės šviesomis. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Įspėjamasis drabužis tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką. Kaip veiklų pavyzdžiai gali būti, pvz. darbai ant kelio, geležinkelio priežiūros darbai, sanitarinės, greitosios pagalbos bei gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto tarnybos, apsaugos agentūros, tvarkymo darbai tose vietose, kur yra transporto priemonių eismas ir t.t. Viršutinė striučkė medžiaga taip pat yra specialiai apdorota, kad būtų atspari vandeniui blogo oro atveju (pvz. lyjant ar sningant), miglai arba žemės drėgmei. Tinkamo įspėjamojo, aukšto matomumo pagal atitinkamą klasę, drabužio pasirinkimas turi būti atliekamas pagal specifinius reikalavimus, susijusius su darbo vieta, priklausomai nuo rizikos pobūdžio ir konkrečių sąlygų toje darbo vietoje. Už pasirinkimą yra atsakingas darbdavys, jis privalo nustatyti ir išrinkti teisingą aprangos tipą dar prieš pradėdamas ją naudoti. Palaidinė, kelnės:

	<p>EN ISO 20471:2013 Klasė 2 – pagal gerai matomų medžiagų plotą</p> <p>2 maks. 50x</p> <p>Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, po kurių apranga išsilaiko savo įspėjamąsias savybes</p>
---	---

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m²

	Aprangos klasė 3	Aprangos klasė 2	Aprangos klasė 1
Pagrindo medžiaga	0,80	0,50	0,14
Atspindinti medžiaga	0,20	0,13	0,10

CE Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal direktyvą 89/686/EEC ir kitus nurodytus standartus. II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonė.

EN ISO 13688:2013 Apsauginiai drabužiai - Bendrieji reikalavimai

EN ISO 20471:2013 Didelio matomumo drabužiai - Bandymų metodai ir reikalavimai.

Tipo išbandymo EB sertifikatai išdavė: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Naudojimo apribojimai: Kad būtų užtikrintas reikiamas apsaugos lygis, kaip nurodyta aukščiau, apranga turi būti visada nešiojama užsegta. Drabužį reikia saugoti nuo sąlyčio su skystais chemikalais, ypač su tirpikliais, ir nuo ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadavimo, ypač atspindinčių dalių (perplėšimas, nuplėšimas, ir pan.).

Pervežimas, pakuotės tipas: Gaminiai pakuojami į PE maišelius. Pervežimo metu būtina prižiūrėti, kad gaminiai nebūtų apgadinti arba sunaikinti.

Laikymas: Nelaikyti vietose, veikiamose tiesioginių saulės spindulių. Aprangą būtina laikyti uždaruose, sausuose, gerai vėdinamuose sandėliuose, saugoti nuo šildytuvų spinduliuojamos šilumos, laikant ją minimaliai 1 m atstumu nuo šildytuvų. Jei drabužis šlapias, palikite jį išdžiūti kambario temperatūroje ir tik tada padėkite į laikymo vietą.





Perspėjimas: Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būvį. Šis drabužis turi būti palaikomas švarus, kad išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiškai suterštas arba išblukęs, nedelsiant jį pakeiskite!!! Taisykite tik naudodami medžiagas ir priemones pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Apsaugos klasė nustatoma pagal matomą medžiagos paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra draudžiamas arba apribotas. Drabužio matomumui gali turėti įtakos aplinkoje veikiančios įvairūs veiksniai, pvz. tiesioginio matomumo linija, lietus, rūšys, dūmai, dulksės ir kitos matomumo kliūtys. Net didelio matomumo drabužių dėvėjimas negarantuoja vartotojo matomumą bet kokiaje situacijoje. Užsidėjęs gobtuvą, gali būti apribotas klausos jautrumas ir periferinis regėjimas. Drabužis išlaiko savo įspėjamąsias savybes ne ilgiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Po 50 skalbimo ciklų drabužių nedėvėkite. Nurodytas maksimalus valymo ciklų kiekis nėra vieninteliu veiksmu susijusių su drabužio komponentų patvarumu. Naudojimo laikas taip pat prilauso nuo naudojimo, laikymo ir pan

Priklausiniai: apsauginiai drabužiai nereikalauja jokių ypatingų priklausinių.

Likvidavimas: Aprangos likvidavimas reglamentuojamas atskirų valstybių įstatymais ar vietinėmis taisyklėmis. Likvidavimas atliekamas sudeginant.

Dydis: pažymėtas piktograma su dviem kontroliniais matmenimis, atitinka nustatytiems intervalams EN ISO 13688:2013.



Žymėjimas: Įsiūta etiketė (pavyzdys)

gaminio pavadinimas ir rūšis

produkto kategorija

atitikties ženklas

medžiagos sudėtis

prižiūros piktogramos pagal EN ISO 3758:2005

dydžio žymėjimas dviem kontroliniais matmenimis;

apsaugos piktogramos įskaitant suderintus standartus

nurodymas, kad reikia būtina perskaityti naudojimo instrukciją

instrukciją

gamintojo identifikavimas



max. 50x

Prižiūra: Maksimaliai 50 skalbimo ciklų, skalbti nustačius programą sintetiniams skalbiniams.

Skalbti maks. 40°C temperatūroje, nenaudoti BIO skalbimo priemonių, skalauti šaltu vandeniu, gręžti trumpai, nebalinti, nedžiovinti būgninėje džiovyklėje, nelyginti, nevalyti cheminiu būdu.

Rankinis atspindinčių juostų valymas: 1. Vanduo 40°C - valyti švelniu minkštu skudurėliu arba kempine.

2. Naudoti švelnų ploviklį arba valymo priemonę.

3. Išvalius drabužį skalauti švariame vandenyje ir leisti gerai išdžiūti.

Maksimalus skalbimo kiekis taikomas tik gero matomumo savybėms.

PASTABA: Jeigu gaminys bus naudojamas, laikomas arba prižiūrimas kitaip nei yra nurodyta, gali būti pažeistas arba gali pakisti funkcijos.

Atitikties deklaraciją rasite čia: www.canis.cz, atskiriems gaminiams įrankių juostoje - „Dokumentai atsiųntimui“.

Papildomų klausimų atveju prašome kreiptis į gamintoją:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ





LV

Produkts: Paaugstinātas redzamības apģērbs „NORWICH”


Blūze: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(vecais kods: 1170-BLUV; 1170-ZLBLUV)
Bikses līdz viduklim:1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(vecais kods: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
Sorti ar krūšdaļu un lencēm:1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(vecais kods: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
Sorti līdz viduklim:1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Materiāla sastāvs: 65 % poliesters, 35 % kokvilna, atstarojošas lentes 3M 8910 – stikla lodītes uz auduma pamatnes – 65 % poliesters, 35 % kokvilna.

Pielietojuma mērķis: Apģērbu valkā kā virsdrēbes – šis ir paaugstinātas redzamības apģērbs, un nedrīkst aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi.

Ja tās lietotāju padara labi redzamu bīstamās situācijās, turklāt gan dienā jebkāda apgaismojuma apstākļos, gan tumšā transportlīdzekļa apgaismojumā. Šo apģērbu būtu jāizmanto ikvienam, kurš nonācis šādā situācijā. Šādā gadījumā bridināšanas apģērbs var ievērojami samazināt nelaimes gadījuma risku. Darbības piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkope, sanitārijas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, manipulāciju darbība uz kustīgām transportlīdzekļu virsmām utt. Jakas virsējam materiālam ir īpaša ūdensizturīga apstrāde nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumam (piem., lietus, snigšana), miglai un mitrumam. Pareiza bridināšanas apģērba ar paaugstinātu redzamību izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic saskaņā ar specifiskām vajadzībām, kas saistītas ar darbavietu, atbilst riska veidam un konkrētiem nosacījumiem attiecīgajā darbavietā. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērba veidu vēl pirms tā izmantošanas.

Blūze, bikses:

 <p>2 max. 50x</p>	<p>EN ISO 20471:2013 2. klase – atbilstoši pamanāmo materiālu laukumam Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kuriem apģērbs saglabā savas bridināšanas īpašības</p>
---	---

Pieprasītais minimālais pamanāmā materiāla laukums m²

	3. klases apģērbi	2. klases apģērbi	1. klases apģērbi
Pamata materiāls	0,80	0,50	0,14
Retrorereflektīvais materiāls	0,20	0,13	0,10



Šis apģērbs atbilst higiēnas un drošības pamatprasībām saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/686/EEC un citām minētajām normām. II kategorijas individuālās aizsardzības līdzeklis.

EN ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības

EN ISO 20471:2013 Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības.

EK tipa pārbaudes sertifikātu izsniedzis: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Lietošanas ierobežojumi: Lai panāktu pareizu aizsardzības līmeni tā, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrām ķīmikālijām, it īpaši ar šķīdinātājiem un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārmērīgiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši retroreflektīvajā daļā (saplēšana, noraušana u.tml.).

Transportēšana, iepakojuma veids: izstrādājumi ir iepakoti PE maisiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, ne izcināt.

Uzglabāšana: Neuzglabāt vietā, kur uz produktu iedarbojas tiešu saules stari. Apģērbs jāuzglabā aizvērtās, sauss, labi vēdinātās noliktavās, jāsargā no apkures elementu izstarotā siltumā, tas jānovieto vismaz 1 m attālumā no apkures radiatoriem. Ja apģērbs ir samircis, ļauj tam izžūt istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanai.





Uzmanību: Pirms katras lietošanas vizuāli kontrolēt apģērba stāvokli. Apģērbu uzturēt tīru, lai saglabātu tā funkcijas. Nekavējoties nomainīt, ja tas ir neiztīrāmi notraipīts vai izballojis!!! Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, kas atbilst attiecīgās normas prasībām.

- Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši redzamā materiāla laukumam, tāpēc šiem apģērbiem ir aizliegts vai ierobežots virsmas marķējums.

Apģērba redzamību var ietekmēt dažādi faktori, kas iedarbojas dotajā vidē, piem., tiešas redzamības līnija, lietus, migla, dūmi, putekļi un citi redzamības šķēršļi.

Ari augstas redzamības apģērba valkāšana nesniedz garantiju, ka lietotājs būs redzams katrā situācijā. Dzirdes asums un perifērā redze var būt traucēti, ja ir uzlikta kapuce.

Apģērbs savas brīdinājuma īpašības saglabā maksimāli 50 mazgāšanas reizes. Pēc 50 mazgāšanas reizēm apģērbu vairs nelietojiet. Minētais maksimālais mazgāšanas reizu skaits nav vienīgais faktors, kas ir saistīts ar apģērba daļas darbmūžu. Darbmūžs būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

Piederumi: šim IAL nav nepieciešami nekādi īpaši piederumi.

Likvidēšana: likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot.

Izmēri: Apģērbs ir apzīmēts ar piktogrammu ar diviem kontroles izmēriem, tas atbilst EN ISO 13688:2013 noteiktajiem intervāliem.



Marķējums: Ar iešūtu etiķeti (paraugs)

Produkta nosaukums un tips

produkta kategorija

atbilstības zīme

materiāla sastāvs

kopšanas piktogrammas atbilstoši EN ISO 3758:2005

izmēra apzīmējums ar 2 kontroles izmēriem;

aizsardzības piktogrammas, harmonizētās normas ieskaitot

norādījumus par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību

instrukcija

ražotāja identifikācija



max. 50x

Kopšana mājās: Maksimāli 50 mazgāšanas reizu, mazgāt kā sintētiku. Maks. 40°C temperatūrā, neizmantojot BIO mazgāšanas līdzekļus, saudzīga programma, skalošana aukstā ūdenī, īsa centrifūga, nebalināt, nežāvēt mājssaimniecības veļas žāvētājā, negludināt, netīrīt ķīmiski.

Atstarojošo lenšu manuāla tīrīšana: 1. Ūdens 40°C – mīksta drāniņa vai sūklis.

2. Saudzīgs mazgājamais vai tīrīšanas līdzeklis.

3. Pēc iztīrīšanas noskalot visu apģērbu ar tīru ūdeni, ļaut pilnīgi izžūt

Maksimālais mazgāšanas reizu skaits attiecas tikai uz īpašībām, kas saistītas ar paaugstināto redzamību.

BRĪDINĀJUMS: Ja produkts tiks izmantots, uzglabāts vai lietots citādi, nekā norādīts, tas var nolietoties vai mainīties tā funkcijas.

Atbilstības deklarāciju atradīsiet šeit: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem joslā – „Dokumenti lejupielādei”.

Papildu jautājumu gadījumā, lūdz, sazinieties ar ražotāju:



U Tesly 1825, 735 41, Petrvald, CZ



Blouse:	1112 001 205 VV / 1112 001 155 VV/ (oude code: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
Taille broek:	1112 002 205 VV / 1112 002 155 VV/ (oude code: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
Bib broek:	1112 003 205 VV / 1112 003 155 VV/ (oude code: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
Taille shorts:	1112 007 200 VV / 1112 007 150 VV

Materiaalsamenstelling: 65% polyester, 35% katoen, reflecterende stroken 3M 8910. – glazen balletjes op een textielsubstraat – 65 % polyester, 35 % katoen.

Beoogd gebruik: De kleding wordt als bovenkleding gedragen - de kleding met hoge zichtbaarheid, mag door geen andere kleding of hulpmiddelen bedekt worden. Het kledingstuk zorgt voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties, zowel overdag als onder alle lichtomstandigheden en in het donker wanneer het voertuig wordt verlicht. Iedereen zou deze kleding moeten dragen die blootgesteld aan deze situaties is. In dit geval kan dit kledingstuk het risico op een ongeluk aanzienlijk verminderen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn b.v. het werk aan de weg, spoor onderhoud, sanitaire voorzieningen, ambulante en hulpdiensten, vervoer, postdiensten, veiligheidsdiensten, manipulatiewerk op oppervlakken met beweging van transportmiddelen, etc. De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgens de juiste klasse moet worden gedaan op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, afhankelijk van het soort risico en de specifieke omstandigheden op de werkplek. Deze keuze valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, hij is verplicht om het juiste type kleding te identificeren en te kiezen alvorens het te gebruiken.
Blouse, broek:

	EN ISO 20471: 2013 klasse 2 – naar oppervlakken van merkbare materialen Het maximale aantal wasbeurten waarna de kleding zijn waarschuwingseigenschappen behoudt
2 max. 50x	

het minimaal vereiste gebied van merkbaar materiaal in m²

	Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Basismateriaal	0,80	0,50	0,14
Retrorreflecterende materiaal	0,20	0,13	0,10



Deze kleding voldoet aan de elementaire hygiënische en veiligheidseisen van richtlijn 89/686 /EEC en de andere genoemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II.

EN ISO 13688:2013 Beschermende kleding - Algemene eisen

EN ISO 20471:2013 Reflecterende kleding - Beproevingmethoden en eisen.

Verklaring van EG-typeonderzoek afgegeven door: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, Notified Body Nummer: 0493.

Beperkingen van het gebruik : Om het juiste beschermingsniveau te bieden zoals hierboven vermeld, dient het kledingstuk altijd aan zijn. De kleding mag niet in contact met vloeibare chemicaliën komen en vooral oplosmiddelen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, met name het retrorreflecterende gedeelte (breken, scheuren, enz.).
Tijdens het transport worden de producten in PE-zakken verpakt. De producten mogen tijdens transport niet worden beschadigd of vernietigd.

Opslag: Bewaren op een droog, goed geventileerd opslagplaats, beschermen tegen de stralingswarmte van de verwarmingselementen, bewaar minstens 1m van de radiatoren. Indien het kledingstuk nat wordt, laten drogen bij kamertemperatuur en pas later opslaan. NIET opslaan op plaatsen met direct zonlicht.



Waarschuwing: Controleer vóór elk gebruik de staat van het kledingstuk visueel. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functioneel te blijven. Vervang hem onmiddellijk als hij permanent vies of vaag is!!! Correct alleen met materialen en stoffen die aan de vereisten van de toepasselijke norm voldoen. De beschermingsklasse wordt bepaald in overeenstemming met het gebied van het zichtbare materiaal en daarom is de oppervlaktemarkering voor deze kledingstukken verboden of beperkt. De zichtbaarheid van het kledingstuk kunnen ook verschillende factoren in de omgeving beïnvloeden, zoals een lijn van direct zicht, regenmist, rook, stof en andere obstructies van het zicht. Zelfs het dragen van een goed zichtbaar kledingstuk garandeert niet dat de gebruiker in elke situatie zichtbaar zal zijn. Nauwkeurigheid van het gehoor en perifere visie kan verminderd zijn als de kap is aangekleed. Het kledingstuk behoudt zijn waarschuwingseigenschappen voor maximaal 50 wasbeurten. Na 50 wasbeurten stop met het verder gebruik van het kledingstuk. Het vermelde maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor verwant met de duurzaamheid van de kledingcomponent. De duurzaamheid zal ook van gebruik, opslag, etc. afhangen. **Accessoires:** deze persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen geen speciale toebehoren.

Verwijdering: Verwijdering van de kleding wordt geregeld door de nationale wetgeving of de plaatselijke regelgeving. Verwijdering door verbranding.

Maten: Gemarkerd met een pictogram met 2 controlematen komen ze overeen met de voorgeschreven intervallen volgens EN ISO 13688:2013.

Markering: : Ingenaade label (template)
product naam en type
productcategorie

teken van overeenstemming

materialensamenstelling

onderhoudspictogrammen volgens EN ISO 3758: 2005

maatmarkering met 2 controlematen;

beschermingspictogrammen inclusief een geharmoniseerde norm
waarschuwing van de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen
instructies

fabrikant identificatie



max. 50x

Huis onderhoud: Maximum 50 wasbeurten, wassen zoals kunststoffen. Max. bij 40°C, gebruik geen BIO-reinigingsmiddelen, milde behandeling, koud spoelen, kort centrifugeren, niet bleken, niet in de droger, niet strijken, niet chemisch reinigen.

Handmatige reiniging van reflectiestrepen: 1. Water 40°C - zachte spons of zachte doek.

2. Zacht afwasmiddel of reinigingsmiddel.

3. Spoel het hele kledingstuk na het reinigen af met

schoon water en laat het goed drogen.

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor hoge zichtbaarheidseigenschappen.


LET OP: Indien het product op een andere manier wordt gebruikt, opgeslagen of gehanteerd dan is aangegeven, kan de werking ervan worden belemmerd of gewijzigd.

De verklaring van overeenstemming is hier te vinden: www.canis.cz, de individuele producten in de bar - "Documenten te downloaden".

Voor verdere vragen kunt u contact met de fabrikant opnemen:




U Tesly 1825, 735 41, Petrvald, CZ



Bluza: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(stary kod: 1170-BLUV; 1170-ZLBUV)
 Spodnie do pasa: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(stary kod: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Spodnie ogrodniczki: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(stary kod: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Szorty do pasa: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Skład materiałowy: 65% poliester, 35% bawełna, pasy odbłaskowe 3M 8910. - kulki szklane na podkładzie tekstylji - 65% poliester, 35% bawełna.

Cel zastosowania: Odzież jest zakładana jako ubranie wierzchnie – jest to ubranie o wysokiej widzialności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria.
 Odzież umożliwia dobrą widzialność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, a mianowicie zarówno w dzień podczas jakichkolwiek warunków świetlnych, jak również w ciemności w przypadku oświetlenia środkami transportowymi. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd.
 Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widzialności według klasy powinien być wykonany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej zastosowaniem.
 Bluza, spodnie:

	2 maks. 50x	EN ISO 20471:2013 Klasa 2 – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze
---	----------------	---

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m²

	Odzież klasy 3	Odzież klasy 2	Odzież klasy 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retrorefleksyjny	0,20	0,13	0,10

CE Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Dyrektywy 89/686/EWG i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna - Wymagania ogólne

EN ISO 20471:2013 Odzież o intensywnej widzialności - Metody badania i wymagania.

Certyfikat badania typu WE wydał: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIA, Jednostka notyfikowana nr 0493.

Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony, jak zostało podane powyżej, odzież powinna być noszona zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciekłymi chemikaliami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odbłaskowej (rozerwanie, urwanie, itp.).

W czasie transportu wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Magazynowanie: Przechowywać w zamkniętych suchych, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed promieniującym ciepłem elementów grzewczych, ułożyć minimalnie 1 m od elementów grzewczych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować. **NIE MAGAZYNOWAĆ** w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Uwaga: Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo stan odzieży. Odzież tę należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!! Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy. Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zabronione lub ograniczone. Różne czynniki oddziałujące w danym środowisku EN 14058, np. linia bezpośredniej widzialności, deszcz, mgła, dym, pył i inne przeszkody widzenia wpływają na widoczność odzieży. Nawet noszenie odzieży o wysokiej widzialności nie daje gwarancji, że użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji. Ostrość słuchu i widzenie peryferyjne mogą być obniżone, jeżeli ubrany jest kaptur. Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze maksymalnie przez 50 cykli prania. Po 50 cyklach prania odzież należy wycofać z dalszego używania. Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, przechowywania itd.

Akcesoria: te środki ochrony osobistej nie wymagają żadnych szczególnych akcesoriów.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalanie.

Wymiary: Oznaczone piktogramem z 2 wielkościami kontrolnymi, spełniają wymagane zakresy wg EN ISO 13688:2013.

Znakowanie: Wszyta etykieta (wzór) nazwa i typ wyrobu
kategoria wyrobu
znak zgodności
skład materiałowy

piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2005
znakowanie wielkości poprzez podanie 2 wymiarów kontrolnych;
piktogramy ochrony włączane z normą zharmonizowaną
ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania
instrukcje
identyfikacja producenta



max. 50x

Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 50 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40°C, nie używać BIO środków piorących, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie.

Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych: 1. Woda 40°C - delikatna, miękka szmatka lub gąbka.

2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.

3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież czystą wodą, pozostawić do zupełnego wyschnięcia. Maksymalna ilość prań obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:




U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ

Bluză: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(cod vechi: 1170-BLVV; 1170-ZLVLVV)
 Pantaloni până în talie: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(cod vechi: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Pantaloni cu bust: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(cod vechi: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Pantaloni scurți până în talie: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Material componente: 65 % poliester, 35 % bumbac, benzi reflectorizante 3M 8910. – bileuțe din sticlă pe suport textil – 65 % poliester, 35 % bumbac.

Scop folosire: Această îmbrăcăminte se îmbracă la suprafață - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de îmbrăcăminte sau instrumente. Vesta asigură o vizibilitate bună a utilizatorului în situații periculoase, aceasta atât pe timpul zilei în orice fel de condiții de vizibilitate, cât și pe timp de noapte în regimul de iluminare al mijlocului de transport. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandat oricărei persoane expuse la astfel de situații. În acest caz, îmbrăcăminte de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de salvare, transportul, serviciile de poșta, agențiile de pază, lucrul de manipulare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de transport, ș.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva intemperiilor (de ex. ploaie, ninsoare), ceață și umiditate de sol. Alegerea unui articol de îmbrăcăminte de avertizare corespunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor nevoi specifice legate de locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Alegerea este responsabilitatea angajatorului, acesta are îndatorirea de a alege tipul corect de îmbrăcăminte încă înainte de folosire. Bluză, pantaloni:

 <p>2 max. 50x</p>	<p>EN ISO 20471:2013 Clasa 2 – în funcție de suprafața materialelor vizibile</p> <p>Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcăminte păstrează proprietățile de avertizare</p>
---	--

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m²

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fond	0,80	0,50	0,14
Material reflectorizant	0,20	0,13	0,10

CE Aceste articole de îmbrăcăminte îndeplinesc cerințele minime de igienă și siguranță conform directivei 89/686/EEC și altor norme amintite. Echipament personal de protecție categoria II.

EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

EN ISO 20471:2013 Îmbrăcăminte cu vizibilitate mare – Cerințe și metode de testare.

Certificat CE de testare a tipului emis de: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Restricții de folosire: Pentru a oferi un nivel corespunzător de protecție, astfel cum este specificat mai sus, îmbrăcăminte trebuie purtată întotdeauna închisă. Îmbrăcăminte nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandat evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, în principal a părții reflectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.)
 Transport, tip ambalare: produsele sunt ambalate în săculeți PE. Este interzisă deteriorarea sau distrugerea produselor în timpul transportului.

Depozitare: A nu se depozita în locuri expuse la lumina directă a soarelui. Îmbrăcăminte trebuie depozitată în spații închise, uscate, bine aerisite, într-un loc ferit de căldura radiantă a sistemelor de încălzire, la o distanță de minim 1 m de acestea. În cazul în care îmbrăcăminte este umedă, asigurați uscarea acesteia la temperatura camerei, apoi depozitarea acesteia.



Atenționare: A se verifica vizual starea îmbrăcăminteii înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărie permanentă sau decolorare!!! A se repara doar cu folosirea materialelor și țesăturilor care îndeplinesc normele corespunzătoare. Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau restricționată. Vizibilitatea îmbrăcăminteii poate fi influențată de diferiți factori care acționează în mediul dat, cum ar fi traiectoria de vizibilitate directă, ploaia, ceața, fumul, praful și alte obstacole vizibile. Chiar și portarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va fi vizibil în orice situație. Calitatea auzului și vederea periferică pot fi perturbate, în cazul folosirii glugii. Îmbrăcăminteaa își păstrează proprietățile de avertizare după maxim 50 de cicluri de spălat. Nu mai folosiți îmbrăcăminteaa după 50 de cicluri de spălat. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este factorial unic asociat cu durabilitatea articolului de îmbrăcăminte. Această durabilitate depinde și de modul de utilizare, de depozitare etc.

Accesorii: aceste EPP nu necesită accesorii speciale.

Lichidare: Lichidarea îmbrăcăminteii este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale. Lichidare prin ardere.

Mărimi: Pictogramele de marcare cu două dimensiuni, corespund intervalelor prescrise conform EN ISO 13688:2013.



Identificare: Etichetă cusută (model) denumirea și tipul de produs

Categorie produs

Marcă de conformitate

Compoziție material

Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2005

Identificare mărime prin 2 dimensiuni de control;

pictograme de protecție, inclusiv norme armonizate

Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire instrucțiuni

Identificare producător



max. 50x

Întreținerea acasă: Maxim 50 de cicluri de spălare; se spală ca material sintetic. Max. la 40 °C, a nu se folosi detergenți BIO, tratare moderată, înmuiere la rece, stoarcere scurtă, a nu se albi, a nu se usca în uscător, a nu se călca, a nu se curăța chimic.

Curățarea manuală a benzilor reflectorizante: 1. Apă 40 °C - lavetă moale fin sau burete.

2. Detergent sau soluție de curățat fină.

3. După curățare, a se clăti complet haina cu apă

curată, a se lăsa să se usuce bine.

Numărul maxim de spălări se raportează numai la proprietățile care asigură vizibilitatea mare.

ATENȚIE: În cazul în care produsul va fi utilizat, depozitat sau tratat altfel decât se specifică aici, este posibil să poată fi depreciat sau să i se modifice funcționalitatea.

Declarația de conformitate se găsește aici: www.canis.cz, pentru produsele individuale în secțiunea - „Documente de descărcat”.

În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



Куртка: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(старый код: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
 Штаны до пояса: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(старый код: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Штаны с нагрудником: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(старый код: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Шорты до пояса: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Состав материала: 65 % полиэстер, 35 % хлопок, светоотражающие полосы 3М 8910. –
 стеклянные шарики на текстильной подложке – 65 % полиэстер, 35 % хлопок.

Целевое назначение: Верхняя одежда – это одежда с высокой видимостью и ее не должна закрывать иная одежда или приспособления. Куртка обеспечивает высокую заметность пользователя в опасных ситуациях, как в дневное время при любых условиях освещения, так и в ночное время при освещении транспортным средством. Эту одежду должен использовать каждый человек, который может попасть в такую ситуацию. В этом случае сигнальная одежда может существенно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Примеры такой деятельности – дорожные работы, техническое обслуживание путей, санационные, медицинские и аварийно-спасательные службы, транспортные, почтовые услуги, агентства безопасности, погрузочно-разгрузочные работы в местах с движением транспортных средств и т.д. Верхний материал куртки имеет специальную водонепроницаемую обработку для защиты от воздействия неблагоприятных погодных условий (например, дождя, снегопада), тумана и почвенной влажности. Выбор надлежащей сигнальной одежды с высокой видимостью в соответствии с соответствующим классом должен производиться в соответствии с конкретными потребностями, связанными с рабочим местом, в зависимости от типа риска и конкретных условий на рабочем месте. За выбор отвечает работодатель, он обязан определить и выбрать правильный тип одежды еще перед его использованием.

Куртка, штаны:

	<p>EN ISO 20471:2013 Класс 2 – в зависимости от площади сигнальных материалов</p> <p>2 макс. 50х</p> <p>Максимальное количество циклов стирки, после которых одежда сохраняет свои сигнальные свойства</p>
---	--

Минимальная требуемая площадь сигнального материала в м²

	Одежда класса 3	Одежда класса 2	Одежда класса 1
Фоновый материал	0,80	0,50	0,14
Светоотражающий материал	0,20	0,13	0,10

CE Эта одежда удовлетворяет основным требованиям гигиены и безопасности в соответствии с директивой 89/686/ЕЕС и другими упомянутыми нормами. Средство индивидуальной защиты категории II.

EN ISO 13688:2013 Защитная одежда – Общие требования
 EN ISO 20471:2013 Одежда с высокой видимостью – Методы испытаний и требования.
 ЕС Сертификат испытания типа выдал: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052
 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Ограничения использования: Для обеспечения правильного уровня защиты, как было указано выше, необходимо носить одежду постоянно застегнутой. Одежда не должна входить в контакт с жидкими химическими веществами, прежде всего растворителями, и огнем. Также следует избегать чрезмерных механических повреждений, особенно светоотражающих частей (разрыв, отрыв и т.д.).

Транспортировка, тип упаковки: изделия упакованы в полиэтиленовые мешки. Избегать повреждения или уничтожения изделия во время транспортировки.

Хранение: Не хранить в местах с прямым освещением солнечными лучами. Одежду необходимо хранить в закрытых, сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищенных от лучистого тепла нагревательных элементов, складывать на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных элементов. Мокрую одежду сперва высушить при комнатной температуре, а потом сложить ее.



Предупреждение: Перед каждым использованием визуально проверить состояние одежды. Данную одежду необходимо содержать в чистоте, чтобы она оставалась функциональной. Немедленно заменить ее, если она была значительно загрязнена или вывела!!! Производить ремонт одежды только с применением материалов и тканей, удовлетворяющих требованиям соответствующей нормы. Класс защиты определяется в зависимости от площади видимого материала, поэтому маркировка на поверхности такой одежды запрещена или ограничена. На видимость предмета одежды также могут влиять различные факторы окружающей среды, такие как прямая видимость, дождь, дым, пыль и другие зрительные помехи. Даже одежда с высокой видимостью не гарантирует, что пользователя будет видно в любой ситуации. Острота слуха и периферическое зрение могут быть нарушены при одетом капюшоне. Одежда сохраняет свои сигнальные свойства в течение максимум 50 циклов стирки. После 50 рабочих циклов прекратить дальнейшее использование одежды. Указанное максимальное количество циклов очистки не является единственным фактором, влияющим на срок службы предмета одежды. Срок службы также будет зависеть от использования, хранения и т.д.

Аксессуары: данные СИЗ не требуют каких-либо специальных аксессуаров.

Ликвидация: Ликвидация одежды регулируется национальными законами отдельных стран или местными правилами. Утилизация путем сжигания.

Размеры: указаны на пиктограмме с двумя контрольными размерами, соответствуют заданным интервалам согласно EN ISO 13688: 2013.



Маркировка: шитая этикетка (образец)

название и тип изделия

категория изделия

знак соответствия

состав материала

пиктограммы для ухода согласно EN ISO 3758:2005

маркировка размера с использованием 2-х контрольных размеров;

пиктограммы защиты, включая согласованный стандарт

предупреждение о необходимости читать инструкцию по использованию

инструкции

идентификация изготовителя



max. 50x

Домашний уход: до 50 циклов стирки, стирать как синтетику. Максимальная температура стирки – 40°C, не использовать ВЮ моющие средства, мягкая обработка, холодное полоскание, короткий цикл отжима, не отбеливайте, не сушить в барабанной сушилке, не гладить, не чистить химически.

Ручная очистка отражающих полосок: 1. Вода 40°C – мягкая ткань или губка.

2. Мягкое стиральное или моющее средство.

3. После очистки прополоскать всю одежду чистой

водой и дать ей высохнуть.

Максимальное количество циклов стирки относится только к свойствам высокой видимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случае использования, хранения или ухода за изделием отличным способом его функция может быть нарушена или изменена.

РДекларация соответствия доступна по ссылке: www.canis.cz, для отдельных изделий в панели «Документы для скачивания».

В случае каких-либо вопросов обращайтесь, пожалуйста, к изготовителю:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



Jakna: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(stara koda: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
 Hlače do pasu: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(stara koda: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Hlače z ladjem:1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(stara koda: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Kratek hlače d pasu:1112 007 200 VV /1112 007 150 VV


Setava materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, odsevni trakovi 3M 8910. – steklene kroglice na tekstilni podlogi – 65 % poliester, 35 % bombaž.

Namen uporabe: Dopusča nošnjo preko druge obleke - oblačilo z visoko vidljivostjo in ga ne smejo pokrivati druga oblačila ali pripomočki.

Jakna omogoča dobro vidljivost uporabnika v nevarnih situacijah, in sicer tako podnevi in v kakršnihkoli svetlobnih pogojih, kot tudi v temi pri osvetlitvi od prometnega sredstva. Obleka je namenjena tistim, ki so takšnim stanjem izpostavljeni. V takšnem primeru odsevna oblačila lahko bistveno znižajo tveganje za nesrečo. Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vzdrževanje prog, asanacijska, ambulantna in reševalna služba, promet, poštarne storitve, varnostne agencije, manipulacijska dela na površinah s premikanjem prometnih sredstev itn.

Zgornji del materiala jakne je posebno vodoodporno obdelan za zaščito pred vremenskim vplivom (npr. dežju, snegu), megli in talni vlagi. Izbira pravilne odsevne obleke z visoko vidljivostjo po ustreznem razredu mora biti izvedena glede na specifične potrebe, povezane z deloviščem, glede na vrsto tveganja in konkretne pogoje na predmetnem delovišču. Za to izbiro je odgovoren delodajalec in je še pred uporabo dolžan določiti in izbrati pravilno vrsto oblačil.

Jakna, hlače:

	EN ISO 20471:2013 Razred 2 – po površini opaznih materialov
2 maks. 50x	Maksimalno število pralnih ciklov, po katerih obleka ohranja svoje odsevne lastnosti

minimalna zahtevana površina opaznega materiala v m²

	Obleke razreda 3	Obleke razreda 2	Obleke razreda 1
Material za podlogo	0,80	0,50	0,14
Povratno odsevni material	0,20	0,13	0,10

CE Obleke ustrezajo osnovnim higienskim in varnostnim zahtevam direktive 89/686/EEC in drugim omenjenim standardom. Sredstva osebne zaščite II. kategorije.

EN ISO 13688:2013 Zaščitna obleka – Splošne zahteve

EN ISO 20471:2013 Obleka visoke vidljivosti – Poskusne metode in zahteve.

Certifikat ES za preizkus tipa je izdal: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Omejitev uporabe: Da obleka pravilno štiti, jo mora uporabnik nositi zapeto. Obleka ne sme priti v stik s tekočimi kemikalijami, predvsem s topli in ognjem. Preprečiti je treba tudi prekomerne mehanske poškodbe, predvsem povratno-odsevne dela (trganje, odtrganje, ipd.).

Prevoz, način pakiranja: izdelki so zaviti v PE vrečke. Med prevozom se izdelki ne smejo poškodovati in niti uničiti.

Shranjevanje: Ne shranjujte na mestih z neposredno sončno svetlobo. Obleke je treba shranjevati v zaprtih, suhih, dobro zračenih skladiščih, ščititi pred žarečo vročino grelnih teles, shraniti najmanj 1 m od grelnih teles. Če je obleka mokra, jo pustite posušiti pri sobni temperaturi in šele nato shranite.



Opozorilo: Pred vsako uporabo stanje obleke vizualno preverite. Obleka vzdržujte čisto, da ostane funkcionalna. Če je trajno umazana ali zbledela, jo nemudoma zamenjajte!!! Popravljajte samo z materiali in blagom, v skladu z ustreznim standardom.

- Razred zaščite se določa po površini vidljivega materiala, zato so površinske oznake pri teh oblekah prepovedane ali omejene.

Na vidljivost obleke lahko vplivajo tudi različni faktorji, ki delujejo v danem okolju npr. črta neposredne vidljivosti, dež, megla, dim, prah in druge ovire videjana.

Tudi nošenje obleke visoke vidljivosti ne zagotovi stalne vidljivosti uporabnika.

S kapuco na glavi sta lahko ostrost sluha in periferni vid dokaj motena.

Obleka zadrži svoje opozorilne lastnosti največ 50 pralnih ciklov. Po 50 cikluisih pranja obleke ne uporabljajte. Navedeno najvišje število ciklusov čiščenja ni edini faktor, ki bi vplival na življenjsko dobo dela obleke. Življenjska doba je odvisna tudi od načina uporabe, skladiščenja itd.

Oprema: za ta sredstva osebne zaščite ni potrebno nobene dodatne opreme.

Odstranjevanje: Odstranjevanje obleke urejajo zakoni posameznih držav ali krajevni predpisi. Odstranjevanje s sešigom.

Velikosti: Označene z ideogramom z dvema nadzornima dimenzijama, ustrezajo predpisanim intervalom po standardu EN ISO 13688:2013.



Oznake: Všita etiketa (vzorec)

naziv in tip izdelka

kategorija izdelka

znamka skladnosti

siurovinska sestava

ideogrami vzdrževanja po EN ISO 3758:2005

oznaka velikosti z 2mi kontrolnimi dimenzijami;

ideogrami zaščite vključno z usklajenim standardom

opozorilo na potrebo prebrati navodila za uporabo

napotki

identifikacija proizvajalca



max. 50x

Domače vzdrževanje: Največ 50 ciklov pranja, prati kot sintetično perilo pri temperaturi 40°C, ne uporabljajte pralnih sredstev BIO, ravnajte previdno, hladno izpiranje, kratko ožemanje, ne beliti, ne sušite v sušilnem stroju, ne likajte, ne čistite kemično

Ročno čiščenje odsevnih trakov: 1. Voda 40°C – fina in mehka krpa ali gobica.

2. Varčno pralno ali čistilno sredstvo.

3. Očiščeno obleko operite s čisto vodo in pustite, da se dobro posuši.

Maksimalno število pranj se tiče samo lastnosti v zvezi z visoko stopnjo nvidljivosti.

OPOZORILO: V kolikor izdelek uporabljate, uskladiščite ali negujete v neskladju s priporočili, lahko povzroči razvrednotenje ali spremembo funkcije.

Izjava o istovetnosti boste našli tu: www.canis.cz, pri posameznih izdelkih na letvi - „Dokumenti za nalaganje“.

Za dodatna vprašanja se prosim obrnite na proizvajalca:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



SK

Výrobok: Výstražný odev „NORWICH“

Blúza: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(starý kód: 1170-BLUV; 1170-ZLBUV)
 Nohavice do pásu: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(starý kód: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Nohavice s náprsenkou: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(starý kód: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Sortky do pásu: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Materiálové zloženie: 65 % polyester, 35 % bavlna, reflexné pásy 3M 8910. - sklenené guľičky na textilnom podklade - 65% polyester, 35% bavlna.


Účel použitia: Odev sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky.

Odev umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, či už vo dne za akýchkoľvek svetelných podmienok, alebo za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmito situáciami vystavený. V takomto prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody.

Príklady činností sú napr. práca na cestách, údržba trati, asanačná, ambulantská a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď.

Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy sa musí uskutočniť podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Blúza, nohavice:

	EN ISO 20471:2013 Trieda 2 – podľa plochy nápadných materiálov
2 max. 50x	Maximálny počet pracovných cyklov, po ktorých si odev ešte zachováva svoje výstražné vlastnosti

minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retrorflexný materiál	0,20	0,13	0,10



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa smernice 89/686/EEC a ďalším vyššie uvedeným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013 Odevy s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky.

Certifikát ES preskúšania typu vydal: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, Notifikovaná osoba č. 0493.

Obmedzenie použitia: Pre poskytnutie správnej úrovne ochrany, ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Je potrebné sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Pri preprave sú výrobky zabalené do PE vreciek. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Uskladnenie: Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. Ak je odev mokry, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach s priamym slnečným svetlom.

Upozornenie: Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Tento odev sa musí udržiavať čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvale znečistený alebo vyblednutý, okamžite ho nahraďte!!! Opravujte ho len s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, preto je povrchové značenie týchto odevov zakázané či obmedzené.

Na viditeľnosť odevu môžu mať vplyv i rôzne faktory pôsobiace v danom prostredí, napr. čiara priamej viditeľnosti, dážď, hmla, dym, prach a iné prekážky viditeľnosti.

Ani nosenie odevu s vysokou viditeľnosťou nedáva záruku, že užívateľ bude viditeľný v každej situácii. Ostrosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak je použitá kapučňa.

Odev si zachováva svoje výstražné vlastnosti maximálne po dobu 50 pracích cyklov. Po 50 pracích cykloch odev vyradte z ďalšieho užívania. Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediný faktor súvisiaci s životnosťou odevnej súčasti. Životnosť bude tiež závisieť na používaní, skladovaní atď.

Príslušenstvo: tieto OOP nevyžadujú žiadne zvláštne príslušenstvo.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.

Veľkosť: Označené piktogramom s 2-mi kontrolnými rozmermi, zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.

Značenie: Všetou etiketou (vzor)

názov a typ výrobku

kategória výrobku

značka zhody

materiálové zloženie

piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2005

značenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmermi;

piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

inštrukcie

identifikácia výrobcu



max. 50x

Domáca údržba: Maximálne 50 pracích cyklov, perte ako syntetiku. max pri 40 °C, nepoužívajte

pracie prostriedky BIO, šetrné zaobchádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nebieľte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite, nečistite chemicky.

Ručné čistenie reflexných pruhov: 1. Voda 40 °C - jemná mäkká handrička alebo hubka.

2. Šetrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok.

3. Po vyčistení opláchnuť celý odev čistou vodou, nechať dokonale

preschnúť.

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

UPOZORNENIE: Pokiaľ sa bude výrobok užívať, skladovať alebo ošetrovať inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo k zmene funkčnosti.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím výrobcu:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



FR

Produit: Vêtements de travail „NORWICH“


Veste: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(ancien code: 1170-BLVV; 1170-ZLBLVV)
 Pantalon: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(ancien code: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Salopette: 1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(ancien code: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Bermuda: 1112 007 200 VV /1112 007 150 VV

Composition matière: 65 % polyester, 35 % coton, bandes réfléchissantes 3M 8910. – billes en verre sur support textile – 65 % polyester, 35 % coton.

But d'utilisation: Ces vêtements sont des vêtements de dessus. - il s'agit d'une tenue de haute visibilité qui ne doit être recouverte d'aucun autre vêtement ou accessoire. Grâce à ce blouson, l'utilisateur est bien visible dans des situations dangereuses, que ce soit le jour dans toutes les conditions de lumière ou la nuit lors de l'éclairage par un moyen de transport. Ces vêtements devraient être utilisés par toute personne exposée à de telles situations. Dans ce cas, la tenue de travail peut réduire considérablement le risque d'un accident. Exemples d'activités : travaux sur la voirie, maintenance des chemins de fer, services d'assainissement, d'urgence et ambulances, transports, services postaux, agences de sécurité, travaux de manipulation sur les surfaces avec déplacement des moyens de transport, etc.

La matière de dessus est dotée d'un traitement spécial imperméable en cas de mauvais temps (pluie, neige), brouillard et humidité. La bonne tenue de travail de haute visibilité doit être choisie selon la classe correspondante et selon les besoins spécifiques relatifs au lieu de travail, au type de risque et aux conditions concrètes sur le lieu de travail. Ce choix incombe à l'employeur, le seul responsable, obligé de déterminer et de choisir le type de tenue adéquat avant son utilisation.

Veste, pantalon :

	2 max. 50x	EN ISO 20471:2013 Classe 2 – selon la surface des bandes réfléchissantes Nombre maximal de cycles de lavage pendant lesquels le vêtement garde ses propriétés d'avertissement
---	---------------	--

Surface minimale requise de bandes réfléchissantes en m²

	Tenue de classe 3	Tenue de classe 2	Tenue de classe 1
Support	0,80	0,50	0,14
Matière rétroréfléchissante	0,20	0,13	0,10



Ces vêtements répondent aux principales exigences d'hygiène et de sécurité conformément aux directives 89/686/EEC et autres normes mentionnées. Moyen de protection personnel de catégorie II.

EN ISO 13688:2013 Vêtements de protection - Exigences générales

EN ISO 20471:2013 Vêtements haute visibilité – Méthodes et exigences d'essai.

Certificat d'essai de type CE délivré par : CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Limitation de l'utilisation: Afin de bénéficier du niveau de protection cité ci-dessus, il est nécessaire de porter la tenue fermée. Elle ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, en particulier des dissolvants, et avec le feu. Il est également nécessaire d'éviter l'endommagement mécanique excessif, en particulier de la partie rétroréfléchissante (déchirure, arrachement, etc.).

Transport, type d'emballage: les produits sont emballés dans des sacs PE. Il est interdit de les endommager ou détruire pendant le temps du transport.

Stockage: Ne pas stocker dans des endroits avec lumière solaire directe. Stocker dans un entrepôt fermé, sec, bien ventilé, protégé de la chaleur rayonnante des corps de chauffe, à une distance minimale de 1 m de ces derniers. Si la tenue est mouillée, laissez-la sécher à la température ambiante avant de la ranger.



Avertissement: Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement l'état du vêtement. Pour que la tenue reste fonctionnelle, est doit être propre. Remplacez-le dès qu'il est délavé ou sale sans possibilité de lavage !!! Réparez le vêtement uniquement en utilisant les matières répondant aux exigences de la norme correspondante. La classe de protection est déterminée en fonction de la surface de la matière visible, par conséquent, le marquage superficiel est interdit ou limité pour ces vêtements.

La visibilité du vêtement peut être influencée également par divers facteurs agissants dans l'environnement donné, par exemple, ligne de visibilité directe, pluie, brouillard, fumée, poussière et d'autres obstacles gênent la visibilité. Même le port d'une tenue haute visibilité ne garantit pas la visibilité de l'utilisateur dans n'importe quelle situation. L'utilisation de la capuche est susceptible de perturber l'acuité auditive et la vue périphérique. Le vêtement conserve ses propriétés réfléchissantes pendant 50 cycles de lavage au minimum. Après 50 lavages, n'utilisez plus le vêtement en question. Le nombre maximal de cycles de lavage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie d'une partie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage, etc.

Accessoires: cet équipement de protection individuelle ne nécessite aucun accessoire particulier.

Liquidation: La liquidation des vêtements est réglementée par les lois des différents états ou par la réglementation locale. Liquidation par brûlure.

Tailles: Marquées par un pictogramme avec deux dimensions de contrôle, correspondent aux intervalles prescrits selon EN ISO 13688:2013.

Marquage: Etiquette cousue (modèle)

nom et type de produit

catégorie de produit

marque de conformité

composition de la matière

pictogrammes de l'entretien selon EN ISO 3758:2005

marquage de la taille par 2 dimensions de contrôle;

pictogrammes de protection et norme harmonisée

avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi

instructions

identification du fabricant



Entretien à domicile: Au maximum 50 cycles de lavage, programme synthétique. Température maximale de lavage 40°C, ne pas utiliser de lessive BIO, manipulation douce, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.

Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes: 1. Eau 40°C - chiffon doux ou éponge.

2. Lessive ou produit de nettoyage doux.

3. Après le nettoyage, rincer tout le vêtement à l'eau

pure et laisser bien sécher.

Le nombre maximal de lavages ne concerne pas seulement les propriétés relatives à la haute visibilité.

AVERTISSEMENT: Toute utilisation, stockage ou entretien du produit en contradiction avec les indications données peut altérer ses propriétés ou modifier ses fonctions.

Vous trouverez la Déclaration de conformité ici : www.canis.cz, pour les différents produits dans l'onglet - « Documents à télécharger ».

Si vous avez d'autres questions, merci de contacter le fabricant:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



SR

Proizvod: Upozoravajuća odeća „NORWICH“

Košulja: 1112 001 205 VV /1112 001 155 VV/(stariy kód: 1170-BLUV; 1170-ZLBUV)
 Pantalone do pojasa: 1112 002 205 VV /1112 002 155 VV/(stariy kód: 1170-KAVV; 1170-ZLKAVV)
 Pantalone s gornjim delom:1112 003 205 VV /1112 003 155 VV/(stariy kód: 1170-ZAVV; 1170-ZLZAVV)
 Kratke pantalone do pojasa:1112 007 200 VV /1112 007 150 VV


Sastav materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk, reflektivne trake 3M 8910. – staklene kuglice na tekstilnoj podlozi – 65 % poliester, 35 % pamuk.

Svrha upotrebe: Odeća se koristi kao gornja odeća - radi se o odeći sa visokom vidljivošću i ne sme se prekrivati ostalom odećom ni nekim drugim pomagalicama. Jakna omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, a to i preko dana za bilo kakve vidljivosti, tako i noću prilikom osvetljenja saobraćajnim vozilima. Svi oni, koji se nalaze u takvim situacijama trebali bi da je koriste. Refleksna jakna može značajno smanjiti sva rizika udesa.

Primeri gde se koriste, su na primer radovi na putevima, održavanje pruga, ambulantska i spasilačka služba, saobraćaj, bezbednosne agencije poštanska služba, manipulacija i kretanje na površinama gde se kreću motorna vozila i sl.

Lice-površinski materijal jakne ima specijalnu vodootporna zaštitu protiv vremenskih neprilika (kiša, sneg), magla i vlaga od tla. Izbor prigodne reflektivne odeće sa visokom vidljivošću po odgovarajućoj klasi mora biti izrađen po specijalnim potrebama koje su zavisne od vrste radova, vrste rizika i konkretnih uslova na danom radilištu. Za izbor odeće je odgovoran poslodavac, obavezan je odrediti i izabrati ispravni tip odeće još pre njene upotrebe.

Košulja, pantalone:

	EN ISO 20471:2013 Klasa 2 – zavisno od površine izražajnih materijala
	2 max. 50x Maksimalni broj pranja, posle kojih odeća zadržava svoje reflektivne osobine

Minimalna površina izražajnih delova u m²

	Klasa odeće 3	Klasa odeće 2	Klasa odeće 1
Podložni materijal - postava	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektivni materijal	0,20	0,13	0,10



Ova odeća odgovara osnovnim higijenskim i bezbednosnim zahtevima po propisu 89/686/EEC i ostalim spomenutim normama. Lična zaštitna sredstva kategorije II.

EN ISO 13688:2013 Zaštitna odeća – Opšti zahtevi

EN ISO 20471:2013 Vrlo reflektivna odeća – Probne metode i zahtevi .

Certifikat tipa ES je izdao institut: CENTEXBEL; Technologiepark 7; BE-9052 ZWIJNAARDE; BELGIUM, NB 0493.

Ograničenje korišćenja: Za postizanje željenog nivoa zaštite, kao što je gore navedeno, odeća se prilikom upotrebe mora nositi zakopčana. Odeća ne sme doći u dodir sa tečnim hemijskim sredstvima, pre svega sa sredstvima za razređivanje ili vatrom. Upozorenje: Izbegavajte prekomerno mehaničko oštećenje, a posebno reflektivnih delova (raskidanje, otkidanje i sl.).

Transport, tip pakovanja: proizvodi se pakuju u PE kese. Prilikom transporta proizvodi ne smeju da se oštete ni unište.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mestima na koje direktno deluju sunčane zrake. Odeća se mora čuvati u zatvorenom, svojim dobro ventiliranim magacinima, čuvajte je od direktnih izvora vrućine, smestite minimalno na udaljenosti 1 m od izvora topline. Ukoliko je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi, tek onda je smestite na određeno mesto.





Upozorenje: Pre svakog pranja vizualno prekontrolišite stanje odeće. Da bi sačuvala svoju funkcionalnost mora se održavati u čistoći. Ukoliko je odeća trajno prljava ili izbledela odmah je zamenite za novu!!! Popravke odeće vršite samo primenom materijala i materija koji ispunjavaju zahteve odgovarajuće norme. Klasa zaštite se određuje po površini vidljivog materijala, te je zato površinsko prljanje kod ove odeće zabranjeno ili ograničeno.

Na vidljivost odeće mogu imati uticaj i osali faktori koji deluju u danoj okolini, npr. crta neposredne vidljivosti, kiša, magla, dim prašina i druge prepreke viđenja.

Korišćenje odeće i s visokom vidljivošću ne garantuje vidljivost korisnika u svakoj situaciji.

Oštrina sluha i periferno viđenje može biti smanjeno ukoliko je navučena kapuljača.

Odeća zadržava svoje karakteristike vidljivosti tokom najviše 50 ciklusa pranja. Odeću više ne koristite nakon 50 ciklusa pranja. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće. Životni vek odeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd.

Oprema: za ova lična zaštitna sredstva nije potrebna posebna oprema.

Likvidacija: Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

Likvidacija se vrši spaljivanjem.

Veličina: Označene ideogramom sa dve kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688:2013.



Oznake: Na prišivenoj etiketi (Uzor)

naziv in tip proizvoda

kategorija proizvoda

znak usaglašenosti

sastav materijala

ideogram za održavanje EN ISO 3758:2005

oznake veličina sa 2 kontrolna razmera;

ideogram zaštite uključujući harmonizirane norme

upozorenje za neophodnost čitanja uputstva za upotrebu

instrukcije

identifikacija proizvođača



max. 50x

Održavanje: Maksimalno 50 ciklusa pranja, perite kao sintetik. Maks. na 40°C, ne upotrebljavajte sredstva za pranje BIO, pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratka centrifuga, ne belite, ne sušite u mašini za sušenje rublja, ne peglajte, ne čistite hemijski.

Ručno čišćenje refleksnih traka: 1. Voda 40°C - fina mekana krpa ili spužva.

2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.

3. Posle čišćenja operite celu odeću u vodi i ostavite da se dobro osuši

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

UPOZORENJE: Prilikom nepažljivog korišćenja, skladištenja, lošeg negovanja proizvoda ili načina koji nisu u skladu s preporukama može doći oštećenja odnosno poremećaja njegove funkcije.

Izjavu o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti za pohranu“.

Za sva ostala pitanja kontaktirajte proizvođača:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ



U Tesly 1825
Petřvald
735 41
Czech Republic

