



28.05.2013

Postupy čištění osobních ochranných prostředků:

- přijatelné praní v ruce nebo v pračce
- maximální teplota praní (vody) je 40°C (105F).
- používejte pouze běžné prací prostředky pro domácí praní textilu.
- nepoužívejte žádná rozpouštědla
- nečistit chemicky
- nebělit
- nikdy nepoužívejte mokré vybavení
- sušit mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla
- sušit mimo dosah přímého slunečního světla
- nesušit v bubnové sušičce
- nepoužívejte žádnou sušičku
- nežehlit

Další poznámky k absorbérům energie:

- neponořujte absorbér do vody.
- pouze ruční praní

Skladování:

Osobní ochranné prostředky musí být skladovány volně zabalené na dobře větraném a suchém místě, chráněné před světlem, UV zářením, prachem, ostrými předměty, extrémními teplotami a žíravými látkami.

Před prvním použitím by měly být osobní ochranné prostředky uloženy v originálním obalu výrobce.

Doprava:

Osobní ochranné prostředky musí být přepravovány v obalech, které je chrání před poškozením nebo namočením, jako jsou vaky z impregnované tkaniny nebo ocelové či plastové kufry nebo krabice.

Grzegorz Łaskiewicz
Generální ředitel

PROTEKT®
Grzegorz Łaskiewicz
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9
NIP 831-000-16-53 REGON: 471655302



28.05.2013

Postupy čistenia osobných ochranných prostriedkov:

- prijateľné na ručné pranie alebo pranie v práčke
- maximálna teplota prania (vody) je 40°C (105F).
- Na pranie textílií používajte len bežné pracie prostriedky pre domácnosť.
- nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá
- nečistite chemicky
- nebielené
- nikdy nepoužívajte mokré vybavenie
- sušiť mimo dosahu akéhokoľvek zdroja tepla.
- sušenie mimo dosahu priameho slnečného svetla
- nesušte v bubnovej sušičke
- nepoužívajte žiadnu sušičku
- nežehliť

Ďalšie poznámky k absorbérom energie:

- neponárajte absorbér do vody.
- iba ručné pranie

Skladovanie:

Osobné ochranné prostriedky musia byť uložené voľne zabalené v dobre vetranom a na suchom mieste, chránenom pred svetlom, UV žiarením, prachom, ostrými predmetmi, extrémnymi teplotami a korozívnymi látkami.

Pred prvým použitím by mali byť osobné ochranné prostriedky uložené v pôvodnom obale výrobcu.

Doprava:

Osobné ochranné prostriedky sa musia prepravovať v obaloch, ktoré ich chránia pred poškodením alebo nasiaknutím, ako sú impregnované textilné vrecia alebo oceľové či plastové obaly alebo škatule.

Grzegorz Łaszkiewicz
Generálny riaditeľ

PROTEKI®
Grzegorz Łaszkiewicz
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9
NIP 831-000-16-53 REGON: 471655302



28.05.2013

Personal protective equipment cleaning procedures:

- acceptable hand or machine wash
- max laundering (water) temp. is 40°C (105F)
- use only common home laundering detergents for textiles
- don't use any solvents
- don't dry clean
- don't bleach
- never use wet equipment
- dry away from any heat source
- dry away from direct sunlight
- don't tumble dry
- don't use any machine dryer
- don't iron

Additional remarks for energy absorbers:

- don't immerse the absorber into water
- hand wash only

Storage:

Personal protective equipment must be stored loosely wrapped in a well ventilated dry place, protected from light, UV radiation, dust, sharp objects, extreme temperatures and corrosive substances.

Before the first use personal protective equipment should be stored in original manufacturer's packaging.

Transport:

Personal protective equipment must be transported in containers, which protect it from damage or getting wet, such as bags made of impregnated fabric or steel or plastic suitcases or boxes.

Grzegorz Łaskiewicz
General Manager

PROTEKI®
Grzegorz Łaskiewicz
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9
NIP 831-000-16-53 REGON: 471655302



28.05.2013

Procedury czyszczenia środków ochrony osobistej:

- dopuszczalne pranie ręczne lub w pralce
- maksymalna temperatura prania (wody) wynosi 40°C (105F)
- Używaj tylko zwykłych detergentów do prania tekstyliów w warunkach domowych.
- nie używaj żadnych rozpuszczalników
- nie czyścić chemicznie
- nie wybielać
- Nigdy nie używaj mokrego sprzętu
- suszyć z dala od źródeł ciepła
- suszyć z dala od bezpośredniego światła słonecznego
- nie suszyć w suszarce bębnowej
- nie używaj suszarki maszynowej
- nie prasować

Dodatkowe uwagi dotyczące pochłaniaczy energii:

- nie zanurzać pochłaniacza w wodzie
- tylko pranie ręczne

Przechowywanie:

Środki ochrony indywidualnej muszą być przechowywane luźno owinięte w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, chronionym przed światłem, promieniowaniem UV, kurzem, ostrymi przedmiotami, ekstremalnymi temperaturami i substancjami żrącymi.

Przed pierwszym użyciem sprzęt ochrony osobistej powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu producenta.

Transport:

Środki ochrony indywidualnej muszą być transportowane w pojemnikach, które chronią je przed uszkodzeniem lub zamoczeniem, takich jak torby wykonane z impregnowanej tkaniny lub stalowe lub plastikowe walizki lub pudełka.

Grzegorz Łaszkiewicz
Dyrektor generalny

PROTEKT®
Grzegorz Łaszkiewicz
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9
NIP 831-000-16-53 REGON: 471655302